223 90 Luis Ruiz Díaz

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0009773

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 20/12/2023
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227 — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 20/12/2023 — Fecha estimada de término del traslado: 20/12/2023
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
echa de expedición:

Marca del vehículo: HYUNDAI H1
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGZ732
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		HYUNDAI H1 - CHAPA BGZ732
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		48 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI
	1	48.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	48.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	48.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	48.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
	1	48.5 CAMBIO DE ACEITE CAJA
	1	48.6 CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL
	1	48.7 CAMBIO DE CAJA DE FILTRO DE AIRE
		49 REPARACIÓN DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI
	1	49.18 CAMBIO DE CAÑITO DE COMBUSTIBLE
	1	49.19 CAMBIO DE BOMBIN DE COMBUSTIBLE
	1	49.37 CAMBIO DE VELOCIMETRO ELECTRONICO
	1	49.42 CAMBIO DE CAÑO METAL DE TAPA DEL BLOCK MOTOR
	1	49.43 CAMBIO DE SENSOR DE LEVAS

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Firma — Aclaración de Firma — 3.449.365 RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN N° 1912 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez N° 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 223.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil veintitres, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Félix Agustín Acosta Amarilla,** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 89- **Nota de Remisión: 001-002-0009773**

Vehículo Modelo Chapa: Hyundai H1 BGZ 732.- **Asignado a:** Departamento de Transporte

Km. De Entrada: 129.229.- **Km. Próximo mantenimiento:** 134.229.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
48	*Mantenimiento de motor de Hyundai H1 2.5 CRDI*	
48.1	Cambio de filtro de aire	1
48.2	Cambio de filtro de aceite	1
48.3	Cambio de filtro de combustible	1
48.4	Cambio de aceite motor	1
48.5	Cambio de aceite caja	1
48.6	Cambio aceite diferencial	1
48.7	Cambio de caja de filtro de aire	1
49	REPARACIÓN DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI	
49.18	Cambio de cañito de combustible	1
49.19	Cambio de bombín de combustible	1
49.37	Cambio de Velocímetro Electrónico	1
49.42	Cambio de caño metal de tapa del block motor	1
49.43	Cambio de sensor de levas	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Felix Agustín Acosta Amarilla
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos Lopez
Mecánico

Luis Ruiz Diaz
Chofer

Elaborado por: Luis González **Revisado por: Anghi Rey**