GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: FORD RANGER
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: BSK 742
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6468

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
5	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.5 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	2.5 REPARACION DE CONDENSADOR
1	UNIDAD	2.7 REPARACION DE EVAPORADOR
1	UNIDAD	2.9 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.
1	UNIDAD	2.10 PRESOSTATO
1	UNIDAD	2.11 VALVULA DE EXPANSION
1	UNIDAD	2.12 REPARACION DE DUCTOS DE A.A.
1	UNIDAD	2.14 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SISTEMA DE A. A.
2	UNIDAD	7.5 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80002240-6

Isvaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: FORD RANGER
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: BSK 742
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6468

2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO
1	UNIDAD	8.1 CAMBIO DE CAÑONERA DE COJINETE
1	UNIDAD	8.2 CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	8.3 CAMBIO DE JUEGO DE RETEN CAÑONERA
1	UNIDAD	8.8 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	8.10 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO
1	UNIDAD	8.11 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	8.16 MANO DE OBRA POR REPARACION DE EMBRAGUE

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....Osvaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: FORD RANGER
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: BSK 742
CHASIS: -
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 6470

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
1	UNIDAD	1.7 CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE
1	UNIDAD	1.8 REPARACION DE ALTERNADOR

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....
Osvaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: FORD RANGER
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: BSK 742
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6471

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
		PRESUPUESTO NO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO
1	UNIDAD	ACTUADOR DE EMBRAGUE

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:..... Osvaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com