GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: NISSAN FRONTIER
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: EAJ 563
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6527

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
1	UNIDAD	1.12 SCANEO COMPUTARIZADO
1	UNIDAD	1.31 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO
1	UNIDAD	1.23 CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS
1	UNIDAD	6.6 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA
1	UNIDAD	6.7 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4
1	UNIDAD	6.14 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)
1	UNIDAD	6.15 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4
2	UNIDAD	6.18 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA
2	UNIDAD	6.31 CAMBIO DE BIELETAS
2	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE TAQUEADORES
1	UNIDAD	6.42 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO
2	UNIDAD	6.10 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
5	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

svaldo Resquin, Jefe
pto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: NISSAN FRONTIER
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: EAJ 563
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6527

3	UNIDAD	3.12 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO
2	UNIDAD	7.18 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO
1	UNIDAD	4.12 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA
1	UNIDAD	2.13 CORREA DE A.A.
1	UNIDAD	4.9 CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA
1	UNIDAD	4.10 CAMBIO DE POLEA LOCA
1	UNIDAD	4.3 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION

.....
GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....
Oswaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: NISSAN FRONTIER
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: EAJ 563
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6528

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
4	UNIDAD	4.13 REPARACION DE PICOS INYECTORES

GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....Osvaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com