73

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Sucursal Nº 1 [illegible] c/ Benito Juárez Teléfono: 641.415 - 0961.955.501 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00555**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA:	23/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - SEDE CENTRAL	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R. I. 3 Yaguaron		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	TANDENES	MARCA:	Tandenes de 3 Asientos
		C.PAT.:	13003-02-11-3378

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Rosaplizado y alcolchado
1	Reparación de estructura metálica
1	Pintura
1	Soldadura
1	Reposición de regatones de plastico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detalladas en este Orden de Servicio.

COMPU NEW	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADM. Y BAR.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - C

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL
Requerón N° 1552 c/ Benito Juárez
Teléfono: 641 418 – 0981 303 397
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LICUC - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 00556

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	[illegible]	FECHA:	03/06/2015
DPTO:	IDENTIFICACIONES - SEDE CENTRAL	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytorero		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	TANDEMS	MARCA:	Tandemes de 3 Asientos
		C.PAT.:	13001-02-11-3379

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reposición de respaldaro y/o sencadero
1	Retapizado y alcolchado
1	Reparación de estructura metalica
1	Pintura
1	Soldadura
1	Reposición de regatones de plastico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y la instalación de Partes de Recambio detallados en este Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ROG. Y MAL	Mirian C. Añasco Contralor MOAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Buqueron NP 1581 e/ Benito Juarez
Telefono: 021-229 – 0981 496 887
Mail: info@compunew.com.py
compu.newyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

COMPU NEW & ASOCIADOS

RUC: 753733-6

INFORME TÉCNICO

N° 00557

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	24/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - SEDE CENTRAL	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Itororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	TANDENES	MARCA:	Tandenes de 3 Asientos
		C.PAT.:	13003-02-11-3080
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Retapizado y alcolchado
1	Reparación de estructura metálica
1	Pintura
1	Soldadura
1	Reposición de repaciones de plastico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y la instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

Mirian C. Añasco
Comisario UGAP
Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y ENCUADERNACIÓN - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL
Dispacho Nº 1552 c/ Benito Juárez
Teléfono: (021) 419 - 0981 996 337
Mail: info@computnew.com.py
computnewyasociados@hotmail.com
www.computnew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

COMPU NEW & ASOCIADOS

RUC: 753733-6

INFORME TÉCNICO

Nº 00558

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA:	24/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - SEDE CENTRAL	TEL:	605-410
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Yoneno		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	TRANSFERS	MARCA:	Turnstiles de 5 Aspas
		C.PAT.:	13001-02-11-0381

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Retapizado y almohadado
1	Reparación de estructura metálica
1	Pintura
1	Soldadura
1	Reposición de regatones de plástico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Agruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detalladas en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL
Boqueron Nº 1580 c/ Benito Lainez
Teléfono: 021 639 – 0981 995 803
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE – PARAGUAY

RUC: 753733-6

INFORME TÉCNICO

N° 00560

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	24/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - SEDE CENTRAL	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Viborora		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	TANDENES	MARCA:	Tandenes de 3 Asientos
		C.PAT.:	13003-02-11-3383

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TECNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reposición de respaldaro y/o sentadero
1	Retapizado y acolchado
1	Reparación de estructura metalica
1	Pintura
1	Soldadura
1	Reposición de regatones de plastico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detalladas en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES NAC. Y CIVIL	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI