Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

VERSIÓN: 02 – CÓDIGO: GAI.9.2.9.01-05

Informe Técnico de Recepción de Servicios
N° 80
Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa N°: EAJ 871
Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Orden de Servicio N°: 138/2019
Retiro/traslado de la unidad en fecha: 15/07/2019
Recepción de la unidad en fecha: 17/07/2019

Servicio de Mantenimiento:

- Cambio de rueda libre
- Mantenimiento de sistema de 4 x 4
- Cambio de guardapolvo de homocinética
- Cambio de rulemán de masa
- Cambio de bieletas estabilizadores
- Cambio de bujes estabilizadores

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s y/o Reparación/es antes descriptos, han sido realizados en tiempo y forma.

Observaciones

VºBº Nelson González Báez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Encargado/a Mecánico/Técnico/a Automotriz
Juan Carlos Coronel