SP 96

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 16 de marzo de 2020.-

NOTA DA N° 233/2020

Señores
TALLER "RC"
De CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
Dirección: De La Burrerita C/ Saturio Ríos, Lambaré-Paraguay
Teléfono 021- 901.960 - **Email:** taller.rc@hotmail.com
Presente:

REFERENCIA: ***CONTRATO Nº 050/2019. LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 06/2019. "Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Parque Automotor del IPTA" - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID N° 371.244.-***

Me dirijo a Ustedes, en el marco del Contrato de referencia, a fin de autorizar el servicio de Reparación, que se detalla a continuación;

NOTA DE PRESUPUESTO	VEHÍCULO	CHAPA N°	MONTO DEL PRESUPUESTO
N° 0016/20	CAMIONETA ISUZU KB PICKUP	EAA 014	6.940.000.-
		TOTAL GENERAL	6.940.000.-

***Presentación y Plazo según contrato**

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - Dirección Administrativa - IPTA

Lic. Rossana Cano, Directora
Dirección Administrativa – IPTA

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Telef.: 901 960

Asunción, 16 de marzo de 2020.-

NOTA DA N° 234/2020

Señores
TALLER "RC"
De CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
Dirección: *De La Burrerita C/ Saturio Ríos, Lambaré-Paraguay*
Teléfono 021- 901.960 - ***Email:*** *taller.rc@hotmail.com*
Presente:

REFERENCIA: ***CONTRATO Nº 050/2019. LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 06/2019. "Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Parque Automotor del IPTA" - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID N° 371.244.-***

Me dirijo a Ustedes, en el marco del Contrato de referencia, a fin de autorizar el servicio de Reparación, no previsto en el contrato, que se detalla a continuación;

NOTA DE PRESUPUESTO	VEHÍCULO	CHAPA N°	MONTO DEL PRESUPUESTO
N° 0017/20	CAMIONETA ISUZU KB PICKUP	EAA 014	1.689.000.-
		TOTAL GENERAL	1.689.000.-

Presentación y Plazo según contrato

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - Dirección Administrativa - IPTA

Lic. Rossana Cano, Directora
Dirección Administrativa – IPTA

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf.: 901 960

TALLER "RC"

de CRISPIN RUFFINELLI
Inyección Electrónica - Naftero - Diesel - Diagnóstico Computarizado
ABS - Airbag - Transmisión - Panel de Control - Bombas Electrónicas
Mecánica y Aire Acondicionado

Avda. La Burrerita casi Saturio Rios 2372
Teléfono: 021-901 960 / Telefax: 021-374 277
Lambaré - Paraguay

TIMBRADO Nº 13516049
RUC: 653374-4
Fecha inicio vigencia 11/07/2019
Fecha final vigencia 31/07/2020

NOTA DE REMISION

001-001-0003272

001 001 0003272

DESTINATARIO DEL SERVICIO — **FECHA DE EMISIÓN:** 27/03/20

Nombre o Razón Social: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA) — RUC o C.I.C.: 80063744-5

Domicilio: Mariscal Estigarribia Km. 10 1/2

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta — Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: 27/03/20 — Fecha estimada de término del traslado: 27/03/20

Dirección del punto de partida: Avda La Burrerita c/ Saturio Rios 2372

Ciudad: Lambare — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Mariscal Estigarribia Km. 10 1/2

Ciudad: — Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: ISUZU TROOPER/ CHAPA EAA 015

Número de Registro Único del Automotor (RUA): KM475.853

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: — RUC o C.I.C.:

Domicilio:

DATOS DEL SERVICIO

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION
1		23.1 LAVADO COMPLETO Y ENGRASE
1		23.2 FILTRO DE COMBUSTIBLE
1		23.3 FILTRO DE ACEITE
1		23.4 FILTRO DE AIRE
1		23.36 REPARACION DE RADIADOR
1		23.41 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOR
1		24.3 BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA
1		24.4 CAMBIO DE CAÑO DE DIRECCION
1		24.5 REPARACION DE SINFIN DE DIRECCION
1		24.8 REPARACION DE COLUMNA DE DIRECCION
1		24.9 CAMBIO DE CRUCETA DE DIRECCION
1		24.15 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION
1		26.1 CAMBIAR DISCO DE EMBRAGUE
1		26.2 COJINETE DE EMPUJE
1		26.3 PLATO DE PRESION
1		26.4 RULEMAN PILOTO
1		26.9 RETEN DE BANCADA
1		26.10 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
1		26.12 MANO DE OBRA POR REPARACION GENERAL DE EMBRAGUE
1		26.16 CORREA DE ALTERNADOR
1		REPARACION DE REDUCTORA
1		REPARACION DE CUELLO COMPRESOR
1		REPARACION DE SERVO FRENO
1		REPARACION DE PALANCA CAMBIO
3		CORREA DE DIRECCION
1		RULEMAN DE COMPRESOR

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Departamento de Transporte y Taller
IPTA

Cristhian Vicente Ferreira González
CEA - Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Campo Experimental de Arroz

RECEPCIÓN DEL SERVICIO — Firma: — Aclaración: — RUC/C.I.C.:

Carlos D. Amarilla E.
Jefe de Transporte y Taller
IPTA

IPTA
Cordillera - Eusebio

Gráfica LETRAS de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 3001-3600.-

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO

ACTA DE RECEPCION

PARA USO EN LA RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

FECHA: 27 de marzo 2020

Tipo de Vehículo	CAMIONETA	Marca	ISUZU
Logo Nº	00074	Chapa Nº	EAA 015
Kilometraje	476.853	Nº de Motor	810580
Taller Adjudicado	TALLER RC	Nº de Chassis	JACUBS69G27100023

ITEMS Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
23	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**		
23.1	Lavado completo pulverizado y engrase	1	
23.2	Filtro de combustible	1	
23.3	Filtro de aceite	1	
23.4	Filtro de aire	1	
23.38	Reparación de radiador	1	
23.41	Mano de obra por mantenimiento general de motor	1	
24	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION**		
24.3	Bomba de dirección hidráulica	1	
24.4	Cambio de caño de dirección	1	
24.5	Reparación de sinfín de dirección	1	
24.8	Reparación de columna de dirección	1	
24.9	Cambio de cruceta de dirección	1	
24.15	Mano de obra por reparación general de dirección	1	
26	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE**		
26.1	Cambiar disco de embrague	1	
26.2	Cojinete de empuje	1	
26.3	Plato de presión	1	
26.4	Ruleman piloto	1	
26.9	Reten de bancada	1	
26.10	Bomba auxiliar de embrague	1	
16.12	Mano de obra por reparación general de embrague	1	
28	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA**		
28.16	Correa de alternador	1	
	OTROS SERVICIOS		
	Reparación de reductora	1	
	Reparación de cuello compresor	1	
	Reparación de servo freno	1	
	Reparación de palanca de cambio	1	
	Correa de dirección	2	
	Ruleman de compresor	1	

Firma del Responsable del Vehículo
Ing. Agr. Cristhian Ferreira
Cristhian Vicente Ferreira González
CEA - IPTA - Eusebio Ayala

Firma del Jefe del Departamento de Transporte y Taller
Carlos D. Amarilla E.
Jefe de Transporte y Taller
IPTA

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf.: 901 960

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL TALLER ADJUDICADO

ACLARACION DE FIRMA: **Sr. Francis Ruffinelli**

FECHA DEL VEHICULO: 06 de marzo de 2.020