TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 027

Fecha: 16/03/2022

Señores:

COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL

Presente

UBICACIÓI CONTROL DE CONCENTRACIONES - 1º PISO

Item Nº	Descripcion
8	Mantenimiento/Reparación de Aire Acondicionado Split de 36000BTU/h UBICADOS EN: AULA 2 (2 EQUIPOS), 4º GRADO (2 EQUIPOS), 5º GRADO, 3º GRADO, OFICINA DE ORIENTACIÓN, AULA 01, 1º CURSO B AULA 8 (2 EQUIPOS)
8.1	Mantenimiento/Reparación de Aire Acondicionado Split de 36000BTU/h
8.2	Mano de obra
8.3	Cambio de Capacitor
8.4	Mano de obra
8.7	Provisión y cambio de placa principal
8.8	Mano de obra
8.9	Carga de gas refrigerante
8.10	Mano de obra
7	Mantenimiento/Reparación de Aire Acondicionado Split de 24000BTU/h UBICADO EN JARDÍN
7.1	*Mantenimiento preventivo (limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador).
7.2	Mano de obra
7.3	Cambio de capacitor
7.4	Mano de obra
7.9	Carga de gas refrigerante
7.10	Mano de obra

Víctor Mesa

Firma de Conformidad de Servicio

TECNOFRIO de Pascual Torres RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico