49 A Montero Zorrea

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010407

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 19/06/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227 — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 17/06/2024 — Fecha estimada de término del traslado: 19/06/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGZ903
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BGZ903 - MOVIL 12/46
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		26 REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	26.9 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA
	1	26.10 CAMBIO CORREA DE AIRE
	1	26.34 CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR
	1	26.44 CAMBIO DE CAÑO METAL DE TAPA DEL BLOCK MOTOR
		27 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	27.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO
	1	27.3 CARGA DE GAS
	1	27.4 CAMBIO DE VALVULAS EXPANSORA
	1	27.8 JUEGO DE RETENES COMPLETO DE AIRE
	1	27.9 CAÑO DE ALTA DE AIRE ACONDICIONADO
	1	27.10 ACEITE REFRIGERANTE DEL AIRE
	1	27.16 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR
	1	27.17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR
	1	27.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Benjamín Barreto
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma — Aclaración de Firma — RUC / Cédula de Identidad 1730673

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1781 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010408

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 19/06/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 17/06/2024
Fecha estimada de término del traslado: 19/06/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGZ903
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BGZ903 - MOVIL 12/46
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		28 REPARACIÓN DE CAJA ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	28.14 CAMBIO DE RETEN DE BANCADA TRASERA
		31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI
	4	31.15 REPARACION DE CALIPER DE MORDAZA
		32 REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	32.4 CAMBIO DE FOCO DE SEÑALERO
	1	32.5 CAMBIO DE FOCO DE MARCHA ATRAS
		33 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	4	33.9 CAMBIO DE AMORTIGUADOR
	4	33.11 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA
	4	33.14 CAMBIO DE ROTULA
	2	33.15 CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES
	2	33.16 CAMBIO DE BRASOS BIELETAS

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Benjamín Barreto
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Firma | Aclaración de Firma | 1130672 RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Oswaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010409

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 19/06/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 17/06/2024
Fecha estimada de término del traslado: 19/06/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGZ903
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BGZ903 - MOVIL 12/46
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
	1	33.19 REPARACION DE CREMALLERA
		34 ACCESORIOS DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	34.2 CAMBIO DE CEPILLO LIMPIA PARABRISAS

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Benjamín Barreto
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad 1730613

Vendedor Nº
Anexo Nº

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ACTA DE RECEPCION N° 49-A.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los **diecinueve** días del mes de **junio** del año dos mil **veinticuatro**, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Péttirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Benjamín Barreto**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr.** ***Mario Cibils***, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 134.-
Nota de Remisión: 001-002-0010407/10408/10409
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu dmax BGZ 903.-
Asignado a: Consejo Nacional de Educación y Trabajo
Km. De Entrada: 280.320.-
Km. Próximo mantenimiento: 282.804.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
26	*REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
26.9	Cambio de tensor de correa	1
26.10	Cambio correa de aire	1
26.34	Cambio de Embrague de ventilador	1
26.44	Cambio de caño metal de tapa del block motor	1
27	*REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
27.1	cambio de Filtro Aire Acondicionado	1
27.3	Carga de gas	1
27.4	Cambio de válvulas expansora	1
27.8	juego de retenes completo de aire	1
27.9	caño de alta de aire acondicionado	1
27.10	aceite refrigerante del aire	1
27.16	Limpieza y mantenimiento de evaporador	1
27.17	Limpieza y mantenimiento de condensador	1
27.18	Limpieza y mantenimiento del sistema de AA	1
28	*REPARACIÓN DE CAJA ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
28.14	Cambio de reten de bancada trasera	1
31	*MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
31.15	Reparación de caliper de mordaza	4
32	*REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
32.4	Cambio de foco de señalero	1
32.5	Cambio de foco de marcha atrás	1
33	*REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
33.9	Cambio de amortiguador	4

GILCO PAR S.R.L. RUC: 80009240-6

Benjamín Barreto Jefe Interino Departamento de Transporte

Elaborado por: Anghi Rey
Revisado por: Benjamín Barreto

33.14	Cambio de rotula	4
33.15	Cambio de bujes estabilizadores	2
33.16	Cambio de brasos bieletas	2
33.19	Reparación de cremallera	1
34	*ACCESORIOS DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
34.2	Cambio de cepillo limpia parabrisas	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Benjamin Barreto
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
Gilco Par S.R.L.

Carlos López
Mecánico

Mateo Jara
Chofer