GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: ---
FECHA: 11/10/19
CHAPA: EAJ017
CHASIS: MPATFS85JET004121
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 7403

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
2	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.5 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
2	UNIDAD	3.12 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA
2	UNIDAD	7.5 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR
2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO
2	UNIDAD	7.18 REPARACION DE MORDAZA DE FRENO

GILCOPAR S.R.L.

Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Osvaldo Resquin
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com