GILCOPAR
GILCO-PAR S.R.L
dministracion@gilcopar.com

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHICULOS.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL.
DIRECCIÓN: AVDA. E. AYALA N° 2963 C/ PASAJE TEMBETARY - ASUNCIÓN.
TELÉFONO: 021-604-195 - 021-607-921

N° DE TIMBRADO: 18767513
RUC: 80009240-6
FECHA INICIO VIGENCIA: 07/04/2026

NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
N°: 001-002-0000126

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA:
FECHA DE EMISION: 04/05/26
NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
RUC / C.I: 80137559-2
DOMICILIO: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS

DATOS DEL TRASLADO:
MOTIVO DE TRASLADO: TRASLADO POR VENTA
COMPROBANTE DE VENTA: NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
COMPROBANTE DE VENTA N°: 0025494
FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 10/04/26
FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRASLADO: 04/05/26
DIRECCION DEL PUNTO DE LLEGADA : MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
DEPARTAMENTO : CAPITAL
CIUDAD: ASUNCION (DISTRITO)
DIRECCION DEL PUNTO DE PARTIDA : AVDA. E. AYALA N° 2963 C/ PASAJE TEMBETARY.-
DEPARTAMENTO : CAPITAL
CIUDAD : ASUNCION (DISTRITO)
KILOMETROS ESTIMADO DE RECORRIDO :

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE :
MARCA DEL VEHICULO DE TRASPORTE : ISUZU
NUMERO DE CHAPA : BLB021
NUMERO DE REGISTRO DE AUTOMOTOR (RUA):BLB021
NUMERO DE REGISTRO UNICO DE AUTOMOTOR (RUA) DE REMOLQUE - TRACTOR - SEMIREMOLQUE:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO :
NOMBRE Y APELLIDO: GILCO-PAR SRL
RUC / C.I.: 80009240-6
RAZON SOCIAL: GILCO-PAR S.R.L
DOMICILIO: AVDA. E. AYALA N° 2963 C/ PASAJE TEMBETARY.-

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DE LAS MERCADERIAS Y/O SERVICIOS
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930 ISUZU DMAX - CHAPA BLB021 - MOVIL 56
1	UNIDAD	347 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 MANTENIMIENTO - PROVISION DE FLUIDOS DE FRENO 250 CC
1	UNIDAD	351 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 MANTENIMIENTO - MANO DE OBRA
1	UNIDAD	352 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION DE FRENOS DELANTEROS - JUEGO DE PASTILLAS
1	UNIDAD	353 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION DE FRENOS DELANTEROS - JUEGO DE REPARACION DE MORDAZA
1	UNIDAD	355 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION DE FRENOS DELANTEROS - PROVISION DE 2 DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	359 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION DE FRENOS DELANTEROS - CANOS FLEXIBLES DE FRENOS CADA UNO
1	UNIDAD	361 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION DE FRENOS DELANTEROS - PROVISION DE SENSOR DE ABS LH DELANTERO
1	UNIDAD	365 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION DE FRENOS DELANTEROS - MATERIALES AUXILIARES
1	UNIDAD	366 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION DE FRENOS DELANTEROS - MANO DE OBRA
1	UNIDAD	386 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION SUSPENSION DELANTERA - PROVISION PARRILLA DE SUSPENSION INFERIOR
1	UNIDAD	392 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION SUSPENSION DELANTERA - PROVISION Y CAMBIO JUEGO DE RULEMANS Y RETEN DE MASA LH RH
1	UNIDAD	394 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION SUSPENSION DELANTERA - TUERCA DE RUEDA
1	UNIDAD	395 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION SUSPENSION DELANTERA - PRISIORERO RUEDA
1	UNIDAD	396 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION SUSPENSION DELANTERA - MATERIALES AUXILIARES
1	UNIDAD	397 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION SUSPENSION DELANTERA - MANO DE OBRA
1	UNIDAD	410 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - REPARACION COLUMNA DE DIRECCION
1	UNIDAD	412 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - ALINEACION Y CONTROL DE PISADA
1	UNIDAD	416 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - MATERIALES AUXILIARES
1	UNIDAD	417 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - MANO DE OBRA

Consulte la validez de esta Remision Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas
07800092406001002000012622026050417931324216
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

GARANTÍA: SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACION EN EL PERIODO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA!!!

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

GILCOPAR
GILCO-PAR S.R.L
administracion@gilcopar.com

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHICULOS.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL.
DIRECCIÓN: AVDA. E. AYALA N° 2963 C/ PASAJE TEMBETARY - ASUNCIÓN.
TELÉFONO: 021-604-195 - 021-607-921

N° DE TIMBRADO: 18767513
RUC: 80009240-6
FECHA INICIO VIGENCIA: 07/04/2026

NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
N°: 001-002-0000127

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA:
FECHA DE EMISION: 04/05/26
NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
RUC / C.I: 80137559-2
DOMICILIO: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS

DATOS DEL TRASLADO:
MOTIVO DE TRASLADO: TRASLADO POR VENTA
COMPROBANTE DE VENTA: NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
COMPROBANTE DE VENTA N°: 0025495
FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 10/04/26
FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRASLADO: 04/05/26
DIRECCION DEL PUNTO DE LLEGADA : MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
DEPARTAMENTO : CAPITAL
CIUDAD: ASUNCION (DISTRITO)
DIRECCION DEL PUNTO DE PARTIDA : AVDA. E. AYALA N° 2963 C/ PASAJE TEMBETARY.-
DEPARTAMENTO : CAPITAL
CIUDAD : ASUNCION (DISTRITO)
KILOMETROS ESTIMADO DE RECORRIDO :

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE :
MARCA DEL VEHICULO DE TRASPORTE : ISUZU
NUMERO DE CHAPA : BLB021
NUMERO DE REGISTRO DE AUTOMOTOR (RUA):BLB021
NUMERO DE REGISTRO UNICO DE AUTOMOTOR (RUA) DE REMOLQUE - TRACTOR - SEMIREMOLQUE:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO :
NOMBRE Y APELLIDO: GILCO-PAR SRL
RUC / C.I.: 80009240-6
RAZON SOCIAL: GILCO-PAR S.R.L
DOMICILIO: AVDA. E. AYALA N° 2963 C/ PASAJE TEMBETARY.-

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DE LAS MERCADERIAS Y/O SERVICIOS
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930 ISUZU DMAX - CHAPA BLB021 - MOVIL 56
1	UNIDAD	509 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 ALTERNADOR - FOCOS DE UN FILAMENTO
1	UNIDAD	510 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 ALTERNADOR - FOCOS DE DOS FILAMENTOS
1	UNIDAD	515 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 ALTERNADOR - PROVISION DE PORTAFOCOS
1	UNIDAD	518 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 ALTERNADOR - MANO DE OBRA
1	UNIDAD	519 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 ALTERNADOR - MATERIALES AUXILIARES
1	UNIDAD	608 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION INTERIOR DE CABINA - MECANISMOS DE LEV VID DELNT LH
1	UNIDAD	612 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION INTERIOR DE CABINA - PROVISION GOMA GUIA DE VIDRIOS LH
1	UNIDAD	617 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION INTERIOR DE CABINA - REPARACION DE COMANDO CENTRAL VIDRIOS
1	UNIDAD	620 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION INTERIOR DE CABINA - PROVISION SOPORTES PARA MECANISMO LEVANTAVIDRIOS CADA UNO
1	UNIDAD	630 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION INTERIOR DE CABINA - MANO DE OBRA
1	UNIDAD	664 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION MOTOR - PROVISION DE SENSOR DE LEVA
1	UNIDAD	677 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION MOTOR - MANO DE OBRA

Consulte la validez de esta Remision Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas
0780009240600100200001272202605251738782417 8
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

GARANTÍA: SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACION EN EL PERIODO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA!!!

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA