7919

n Administrativa
amiento de Logística Administrativa Nro O.S. 3239

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 20 de Agosto de 2021

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: DPTO DE OBRAS Y PROYECTOS

TIPO: IMPRESORA

MARCA: KYOCERA

MODELO: FS1370DN

N° DE SERIE: Q5W3304724

N° DE ROTULO: 13001-02-0129142

INTERNO/TELEFONO: 2422 PISO: 10 TORRE: SUR

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador	-	Disco Duro	-
Memoria	-	Placa Madre	-
Tarjeta de red/antenas	-	Tarjeta de video	-
Lector CD	-	Teclado	-
Mouse	-	PRECINTA	-
Transformador	-	Tóner/Tinta/Cinta	-
Otros	-		

Al que se le han realizado los trabajos:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO CON PROVISIÓN DE REPUESTO;RODILLO DE PRESIÓN,RODILLO DE FUSOR,FOTOCONDUCTOR,ENGRANAJE,GOMA DE ARRASTRE,SENSOR DE BANDEJA

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones segun Orden de Servicio

Richard F. Ortellado - Técnico
Div. Mant. de Equipos y Enseres
Dpto. de Logística Administrativa

Firma y aclaracion del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD por los trabajos realizados.

Rossana Gómez de la Fuente
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.L.F.
Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantia: ☐ marcar con x

Se reciben los respuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: Si ☐ No ☐ No aplica ☐

Nombre de la empresa: TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINA DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO 95/2019 Contrato N°: 95/2019

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo