Molinas Importaciones

De Miguel Alberto Molinas

Servicios Generales

Chile N° 1738 entre 5ta y 6ta
Tel.: (021) 393 313 - Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13236702
Fecha Inicio Vigencia 12/02/2019
Fecha Fin Vigencia 29/02/2020
R.U.C.: 2115390-6

NOTA DE REMISION

001-002 0000179

Fecha de Emisión: 8 de Agosto del 2019

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Ministerio de la Muser RUC o C.I.: 80009971-0

Domicilio: Pdte Franco ESq. Ayolas.

DATOS DE TRASLADO

Motivo del traslado: _____ Comprobante de Venta: _____

Comprobante de Venta N°: _____ Número de Timbrado: _____

Fecha de expedición: _____

Fecha de inicio del traslado: _____ Fecha estimada de término del traslado: _____

Dirección del punto de partida: _____

Ciudad: _____ Departamento: _____

Dirección del punto de llegada: _____

Ciudad: _____ Departamento: _____

Kilómetros estimados de recorrido: _____

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: _____

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca de Vehículo: FOTON TUNLAND

Número de registro Único del Automotor (RUA): Chapa EAJ 650

Número de registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO:

Nombre y Apellido o Razón Social: _____ RUC o C.I.: _____

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/ Datos de relevancia de la Mercadería)
1		Cambio de Disco de Embrague
1		Cambio de Pastilla de Freno Delantero
1		Cambio de Aceite de Caja
1		Cambio Plato Presión de Embrague
1		Rectificación de Corona de Volante
1		Cambio de Cojinete de Empuje
1		Cambio Bomba Central de Embrague
1		Cambio Bomba Auxiliar de Embrague
1		Cambio o Reparación de Pedalera
1		Cambio de Fibras de Frenos Traseros
2		Rectificación de TAMBOR
1		Engrase de Rodamientos de las cuatro ruedas
1		Cambio de Cruzeta Cardan

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA - Firma: _____ Aclaración: Francisco Paredes RUC/C.I.: 2948.042