UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

H. Petersen CAT®

TRABAJOS CORRECTIVOS
DPTO. DE ENERGÍA

N° 0041173

Cliente: Fcultad Politécnica - UNA - Bloque F		O.T.N°
Fecha: 16/07/2024	Técnico: Enrique V; Llamoyor - Matias Acosta	
Mod. Gen.: GEP 110-4	Serie N°: 0490000PLEWO 12223	Horas de Grupo: 263.5 hrs.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

* Mano de Obra por chequeo de terminales flojos, rotos.
* Mano de Obra por chequeo de nivel de electrolitos de las baterias y del voltaje de bateria.
* Mano de Obra por prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos.
* Mano de obra por chequeo de conexiones de Bateria.
* Mano de Obra por pruebas del motor en vacio y con carga.
* Provisión de repuesto: 01 (un) filtro de Aire.
* Provisión de repuesta: 01 (un) filtro de Aceite.
* Provisión de repuesto: 01 (un) filtro de Combustible.
* Provisión de repuesto: 20 (veinte) Litros de Aceite Lubricante CAT 15W40
* Provisión de repuesto: 01 (un) gl materiales menores.
* Provisión de repuesto: 20 (veinte) Litros de refrigerante para radiador original.
* verificación de la bateria genuina del generador CATERPILLAR de 12 Volt, 100AH.
* Provisión y cambio de multimedidor electrico.

Se realizo la prueba del equipo generador, el cual responde favorablemente
El equipo queda operativo en modo automatico

OBSERVACIONES: Todo lo cambiado queda con el cliente.

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				NOCHE		
	TARDE				MAÑANA		
					TARDE		
					NOCHE		

KILOMETRAJE	
KILOMETRAJE SALIDA	
KILOMETRAJE LLEGADA	
TOTAL KM RECORRIDO	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extra y las horas de viajes.

CLIENTE O ENCARGADO

Junior Recalde
ACLARACIÓN DE FIRMA

FIRMA TÉCNICO

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE / DUPLICADO: (ROSA) ARCHIVO
TRIPLICADO: (CELESTE) CONTABILIDAD

VISUAL PRINT - Yegros 1512 e. Lomas Valentinas - Cel.: (0991) 890 354
30 Block. 50 x 3 - Del 041 001 al 042.500 - 19/04/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

MEMORANDO
SGE/250/2024

PARA : Econ. **Patrick Marcela Quiñonez**, Directora
Dirección de Administración y Finanzas

DE : Lic. **Joel Leguizamón**, Jefe
División de Servicios Generales

Lic. Joel Leguizamón
Jefe
División de Servicios Generales
FP - UNA

REFERENCIA : Informe de buen servicio

FECHA : 13/08/2024

Me dirijo a Usted, y por su digno intermedio donde corresponda, a los efectos de elevar el memorando **SGE/EYR/56/2024**, en referencia al informe de buen servicio de la Empresa " H Petersen"

Se adjunta el memorando mencionado.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica
Dirección Administrativa y Financiera

DPTO. ADMINISTRATIVO ☐ DPTO. FINANCIERO ☐
☐ Transporte ☐ Patrimonio
☐ Almacenes ☐ Viáticos / Becas
☐ Servicio Generales ☐ Presupuesto
☒ Apoyo Administrativo
☐ DPTO. GESTION DE PROYECTOS Otros
☐ DPTO. UOC

Econ. Patrick Marcela Quiñonez
Directora Administrativa y Financiera

Vo. Bo.:
Luis Alberto Cubilla, Jefe
Departamento Administrativo

Facultad Politécnica - UNA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MESA DE ENTRADA
13 AGO. 2024
Nº 2523 Hora: 13:10 Firma:

Atentamente.

JL/da

División de Servicios Generales
13 AGO. 2024
Nº 256 14:42

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
División de Servicios Generales

MEMORANDO
SGE/EYR/56/2024

PARA : **Lic. Joel Leguizamón, Jefe**
División de Servicios Generales.

DE : **Téc. Gerardo González, Coordinador** Electricidad y Refrigeración
División de Servicios Generales.

TEMA: Informe de Buen Servicio de Asistencia Técnica.

FECHA : 13/08/2024

Me dirijo a Usted, y por su intermedio donde corresponda, a los efectos de infirmar que la empresa H. Petersen ha cumplido en tiempo y fecha la asistencia técnica a los generadores de la FP-UNA detallada en la siguiente tabla:

Ubicación.	Código Patrimonial.
Bloque F.	028.25.01.15910
Aula Magna.	028.25.01.17614
Biblioteca.	028.25.01.17613
Nidtec.	028.25.01.18077
Decanato	028.25.01.18.076

Adjunto fichas de mantenimientos.

Atentamente.