Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 ✆ (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010158

Fecha: 19-07-2022 Solicitante: Ingresos

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
		MANTENIMIENTO	Y REPARACIÓN				
			DE				
			ELECTRICIDAD				

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Fluorescentes tipo LED de 40 w 6
* Cambio de fluorescentes de 40 w tipo LED 6

Conforme Cliente

Firma

Nombre Verónica Macel E.

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Nº 0010432

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 19-07-2023 Solicitante: Dirección de Finanzas

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
			ELECTRICAS				

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Cambio de fluorescentes de 40w tipo LED 8
* Mano de Obra cambio de fluorescentes de 40w tipo LED 8

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECC. DE FINANZAS
DIRECC. GENERAL DE ADM. FINANZAS

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010237

Fecha: As 19-07-22 Solicitante: viaticos

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento De Electricidad						

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

#Cambio de tubo fluorosente de 40w tipo led 22 unidad

#Mano de Obra 22 unidad

Conforme Cliente

Firma

Nombre Cecilia Smith.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Departamento de Viáticos y Gastos de Traslado

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010157

Fecha: 19-07-2022 Solicitante: Rendición de Cuentas

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
		MANTENIMIENTO		Y REPARACIÓN			
			DE				
			ELECTRODOMÉSTICOS				

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - .5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Fluorescente de 40 w tipo 208 20
* Cambio de fluorescentes de 40 w tipo 208 20

Conforme Cliente

Firma

Nombre Ernesto Forcen

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección de Finanzas
Dpto. de Rendición de Cuentas