88 - 62

# GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

**Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.**
**Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.**

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

**Nº DE TIMBRADO 15213886**
**Fecha Inicio Vigencia: 03/11/2021**
**Fecha Fin Vigencia: 30/11/2022**
**RUC: 80009240 - 6**

## NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0007458

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 24-05-2022
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 23/05/2022
Fecha estimada de término del traslado: 24/05/2022
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: HYUNDAI SANTA FE
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BJA558
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS |
|---|---|---|
| | | HYUNDAI SANTA FE - CHAPA BJA558 |
| | | LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518 |
| | | 140 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE HYUNDAI SANTA FE 2.5 CRD 4WD |
| | 1 | 140.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE |
| | 1 | 140.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE |
| | 1 | 140.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| | 1 | 140.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR |

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Firma
Aclaración de Firma
3.449.360
RUC / Cédula de Identidad

*"Gracias por su preferencia"*

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [6.751 - 7.750] - 11/2021

**Original:** Destinatario de las mercaderías

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

**ACTA DE RECEPCION N° 88.-**

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los veinticuatro día del mes de mayo del año dos mil veintidós, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Felix Agustin Acosta Amarilla,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

**Orden de Servicio:** 62.- **Nota de Remisión:** 001-002-0007458.-

**Vehículo Modelo Chapa:** Hyundai Santa Fe BJA 558. **Asignado a:** Secretaria General,

**Km. De Entrada:** 222.031.- **Km. Próximo mantenimiento:** 227.031.-

Se realizaron los siguientes servicios:

| *Ítem* | *Descripción de los servicios* | *Cantidad* |
|---|---|---|
| *140* | *Mantenimiento de Motor de Hyundai Santa FE 2.5 CRD 4WD* | |
| 140.1 | Cambio de Filtro de aire | 1 |
| 140.2 | cambio de filtro de aceite | 1 |
| 140.3 | cambio de filtro de combustible | 1 |
| 140.4 | Cambio de aceite motor | 1 |

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

*Felix Agustin Acosta Amarilla*
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

*Mario Cibils*
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

*Carlos Lopez*
Mecánico

*Nelson Rodriguez*
Chofer

**Elaborado:** Anghi Rey **Revisado por:** Anghi Rey

**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.