36 - 54

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 15213886
Fecha Inicio Vigencia: 03/11/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0007199

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Fecha de emisión: 18-03-2022
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 16/03/2022
Fecha estimada de término del traslado: 18/03/2022
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
ometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta Nº
Comprobante de venta:
Fecha de expedición:
Nº de timbrado:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGZ984
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
RUC o C.I.: 80009240-6

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BGZ984
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	25.10 REFRIGERANTE PARA RADIADOR
		26 REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	26.16 REPARACI?N DE RADIADOR
	1	26.35 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA
		27 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	27.12 SENSOR DE GAS DEL AA
	1	27.13 VENTILADOR DE EVAPORADOR
	1	27.15 CAMBIO DE TURBINA DE AA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n).

Vendedor Nº
Anexo Nº

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transport

Firma
Aclaración de Firma
3.449.365
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [6.751 - 7.750] - 11/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 36.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veintidos, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Félix Agustín Acosta Amarilla**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 54-

Nota de Remisión: 001-002-0007199

Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax BGZ 984.

Asignado a: Dir. de Informática y Sistemas de Información

Km. De Entrada: 286.434.-

Km. Próximo mantenimiento: 290.425.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Item	Descripción de los servicios	Cantidad
25	**Mantenimiento de motor de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
25.10	Refrigerante para radiador	1
26	**Reparación de motor de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
26.16	Reparación de radiador	1
26.35	Cambio de bomba de agua	1
27	**Reparación de aire acondicionado de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
27.12	Sensor de Gas de AA	1
27.13	Ventilador de evaporador	1
27.15	Cambio de turbina de AA	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Felix Agustin Acosta Amarilla
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos Lopez
Mecánico

Freddy Giménez
Chofer

Elaborado: Anghi Rey

Revisado por: Anghi Rey

Departamento de Transporte
Pettirossi y Capitán Figari
transporte@mec.gov.py
Tel: (595 21) 204.978
Asunción - Paraguay