JR INGENIERIA

INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000345

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social - Fecha: 21/02/2022 -

Dirección: Centro Medico Nacional - Hospital Nacional. Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Compresor de Aire

Marca: TAUSEM Hora:

Serie/Patrimonio N°: 011-30-1518-0009 - Modelo:

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento correctivo del equipo de referencia, limpieza general de la misma:
- Cambio de elemento filtrante y Bulon tapa Allen - del piston
- Cambio de un rodamiento item 20 y aro de compresion 4(unidades)
- Cambio de juntas tapa de cilindro y arandela plana.
- Cambio de cordon siliconado 4(unidades) y resorte de valvulas.
- Cambio de rodamiento item 39 y Arandela (item 44)
- Cambio de reten 4(unidades) y rodamiento.
- Cambio del perno de pendulo, perno de biela y perno cigüeñal
- Cambio del rodamiento de agujas 2(unidades) y rodamiento item 55
- Cambio de valvula solenoide de 1/2" NA, 220V y correas B97 3(unidades)
- Cambio de manguera flexible para alta presion de 1" x 1000mm -
- Cambio de filtro silenciador de 1/2", montaje del equipo y puesta en marcha.

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto
01	Elemento filtrante.	02	Rodamiento item 39	01	Rodamiento item 55
02	Bulon tapa Allen.	02	Arandela (item 44)	01	Valvula Solenoide NA de 1/2
01	Rodamiento item 20	01	Reten 4(Unidades)	01	Correa B97 3(Unidades)
01	Aro de compresion 4(unidad)	01	Rodamiento	01	Manguera flexible alta presion
02	Junta tapa de cilindros.	01	Perno del pendulo	01	filtro silenciador de 1/2"
20	Arandela plana.	01	Perno de biela		
01	Cordon Siliconado 4(unidades)	01	Perno de cigüeñal		
27	Resorte valvula -	01	Rodamiento de Agujas.		

Observaciones: El equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento.

Firma: Firma:

Técnico Responsable: Javier Recalde J.R. Ingenieria

Conformidad del Cliente: RAMÓN AGÜERO Ingeniero Electromecánico C.M. Hospital Nacional

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/celeste quim.