Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 16 de Diciembre del 2.022_.

Señores
CONGRESO DE LA NACIÓN
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***ISUZU MU – X***, con chapa Nº ***HCN 591***, Chassis ***MPAUCS85GJT000058***, el cual se detalla a continuación:

• Mano de obra	Por kilometraje cumplido
• Rectificación de tambores de Frenos traseros	Por desgaste de uso normal
• Buje Estabilizador Central	Por desgaste de uso normal
• Correa de Alternador	Por desgaste de uso normal
• Correa A/A	Por desgaste de uso normal
• Mordaza de Freno delantero RH	Por desgaste de uso normal
• Mordaza de Freno delantero LH	Por desgaste de uso normal
• Fluido de Freno	Carga de Fuido de freno

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.