# JR INGENIERIA

INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

**INFORME DE ASISTENCIA TECNICA**

N° 0000410

## DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social - Fecha: 01/07/2022.

Dirección: Centro Medico Nacional - Hospital Nacional.- Teléfono: -

## DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Bomba de Vacio.-

Marca: TAUSEM. Hora: -

Serie/Patrimonio N°: 011.30.1517.0011- Modelo: -

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento correctivo del equipo de referencia:

- ✓ Cambio de elemento filtrante y Bulon tipo Allen del Piston.
- ✓ Cambio del rodamiento item 20
- ✓ Cambio de los aros de compresion y junta tapa de cilindros.
- ✓ Cambio de arandela plana, cordon siliconado y resorte de valvulas.
- ✓ Cambio de arandela y reten.
- ✓ Cambio del perno de biela y perno del pendulo.-
- ✓ Cambio del rodamiento de agujas y perno cigüeñal
- ✓ Cambio del rodamiento segun item 55.-
- ✓ Cambio de Valvula solenoide de 1/2" N.A. 220V.-
- ✓ Cambio de correa B97.

Montaje general y puesta en funcionamiento.-

| Cant. | Repuesto | Cant. | Repuesto | Cant. | Repuesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Elemento filtrante.- | 02 | Arandela (item 44) | 01 | Valvula solenoide de 1/2 NA 220V |
| 18 | Bulon tipo Allen. | 01 | Reten 4 (Unidades) | 01 | Correa B97.- |
| 01 | Rodamiento item 20 | 01 | Perno del Pendulo | | |
| 01 | Aro de compresion 4 (Unidades) | 02 | Perno de biela.- | | |
| 01 | Junta tapa cilindro. | 02 | Rodamiento de agujas | | |
| 20 | Arandela plana.- | 02 | Perno de cigüeñal | | |
| 01 | Cordon Siliconado 4 (metrado) | 01 | Rodamiento item 55.- | | |
| 27 | Resorte de valvula.- | | | | |

Observaciones: El equipo queda en buenas condiciones y en funcionamiento.

Firma: Técnico Responsable: ING. Javier Recaldo J.R. Ingeniería R.U.C. 3.723.322 - 0

Firma: Conformidad del Cliente: RAMÓN AGÜERO Ingeniero Electromecánico C.M. Hospital Nacional

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/celeste quim.