TOYOTOSHI S.A.

Referencia: **INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS** Fecha: 21/09/2021

Cliente: Comando de la Armada

Nº. Contrato: 41/2021

Vehículo: JTFJK02P705013279 Chapa: HCC871

Modelo: HIACE MINIBUS DIESEL Color: PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha mencionada hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

	Cantidad
✔ CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO PARRILLA INFERIOR	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO DE BUJES CENTRALES Y LATERALES DE BARRA ESTABILIZADORAS	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO ESPIRAL DELANTERO	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO PASTILLA DE FRENO DELANTERO	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO ZAPATA DE FRENO	1
✔ Mano de Obra	1
✔ FLUIDO DE FRENO DOT3	1
✔ Mano de Obra	1

SO2°F

Víctor Ledesma

Jaqueline Cardozo
Aux. Administrativo de Talleres

Jaqueline Cardozo
Aux. Administrativo de Talleres
TOYOTOSHI S.A.

TOYOTOSHI S.A.

Referencia: **INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS** Fecha: 21/09/2021

Cliente: Comando de la Armada

Nº. Contrato: 41/2021

Vehículo: 8AJHA3CDX02095699 Chapa: AADY514

Modelo: HILUX D/C 4X4 Color: PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha mencionada hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

	Cantidad
✔ CAMBIO ACEITE DE MOTOR POR LITRO	9
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO FILTRO DE AIRE	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO ACEITE DE CAJA POR LITRO	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO TAMBOR DE FRENO TRASERO	1
✔ Mano de Obra	1
✔ CAMBIO BULBO PRESIÓN DE ACEITE	1
✔ Mano de Obra	1

SOY F.
Victor Ledesma

Jaqueline Cardozo
Aux. Administrativo de Talleres

Jaqueline Cardozo
Aux. Administrativo de Talleres
TOYOTOSHI S.A.