Automotor

# Informe Técnico de Servicios de Mantenimiento y Reparación

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Marca: ISUZU

Modelo: MU-X Aut. 4X4

Chassis: MPAUCS85GJT000159

Chapa: HCN 593

Kilometraje: 161.145_

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS | MOTIVOS |
|---|---|---|
| 3 | Mano de Obra | Mantenimiento preventivo |
| 8 | Aceite 15W40 | Mantenimiento preventivo |
| 1 | Filtro de aceite | Mantenimiento preventivo |
| 1 | Filtro de aire | Mantenimiento preventivo |
| 2 | Filtro de combustible | Mantenimiento preventivo |
| 5 | Aceite 80w 90 | Mantenimiento preventivo |
| 1 | Filtro habitáculo A/A | Mantenimiento preventivo |
| | | |

1 – Mantenimiento

2 – Control General

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

HYUNDAI ISUZU GEELY Maserati REPSOL