Automotor S.A.

## INFORME TECNICO

Asunción, 29 de Abril de 2.019.-

**Señores**
**HONORABLE CAMARA DE SENADORES**
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo **HYUNDAI H1 – TQ,** con chapa N° **BGK 561,** Chassis **KMJWA37JABU340580,** el cual se detalla a continuación:

| | | |
|---|---|---|
| • | Reparación de Caño de Escape | Por degaste de tiempo |
| • | Sensor Filtro de Combustible | Por desgaste de uso normal |
| • | Mano de Obra p/ hora | Por desgaste de uso normal |
| • | Reparación de Cruceta Cardan y Brida | Por degaste de tiempo |

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz



0163973