GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Comercio al por mayor de otros productos (Import - Export)
Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
contacto@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 13981734
Fecha Inicio Vigencia: 04/03/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2021

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0005013

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 05-02-2021
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 02/02/2021
Fecha estimada de término del traslado: 05/02/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGE202
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BGE202
		CONTRATO 29/2020- ID 384518
		25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	25.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
	1	25.5 CAMBIO DE ACEITE CAJA
	1	25.6 CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO
	1	25.7 CAMBIO DE ACEITE CAJA REDUCTORA
	1	25.11 CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERO
		26 REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	26.40 CAMBIO DE BUJES DE CARROCERIAS
	1	26.41 CAMBIO DE BUJES DE CABINA
		27 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	27.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO
	1	27.3 CARGA DE GAS

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

VIDAL LÓPEZ IRALA
Jefe de Transporte
del M.E.C.

Firma — Aclaración de Firma — 2964819 RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

ABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
r. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 Fax: 557 973
.000 F.C. x 3 hjs. - Nº [4.751 - 5.750] - 03/2020

Original: (BLANCO) Destinatario de las mercaderías
Primera Copia: (AMARILLO) Remitente de las mercaderías
Segunda Copia: (VERDE) Administración Tributaria

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Comercio al por mayor de otros productos (Import - Export)
Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
contacto@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 13981734
Fecha Inicio Vigencia: 04/03/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2021

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0005014

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 05-02-2021
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
C.I. o RUC: 80006190-4
Fecha de inicio de traslado: 02/02/2021
Fecha estimada de término del traslado: 05/02/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY -
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGZ902
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY -

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BGZ902
		CONTRATO 29/2020- ID 364518
	1	27.4 CAMBIO DE VALVULAS EXPANSORA
	1	27.8 JUEGO DE RETENES COMPLETO DE AIRE
	1	27.9 AÑO DE ALTA DE AIRE ACONDICIONADO
	1	27.10 ACEITE REFRIGERANTE DEL AIRE
	1	27.16 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR
	1	27.17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR
	1	27.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

VIDAL LÓPEZ IRALA
Jefe de Transporte
del M.E.C.

Firma | Aclaración de Firma | 2.964.819 RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - ***IMPRESIONES 2000 S.R.L.*** - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 Fax: 557 973
.000 F.C. x 3 hjs. - Nº [4.751 - 5.750] - 03/2020

Original: (BLANCO) Destinatario de las mercaderías
Primera Copia: (AMARILLO) Remitente de las mercaderías
Segunda Copia: (VERDE) Administración Tributaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Comercio al por mayor de otros productos (Import - Export)
Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
contacto@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 13981734
Fecha Inicio Vigencia: 04/03/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2021

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0005015

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 05-02-2021
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
C.I. o RUC: 800051190-4
Fecha de inicio de traslado: 02/02/2021
Fecha estimada de término del traslado: 05/02/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY -
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

I. o de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fech expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGZ902
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY -

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
	1	ISUZU DMAX - CHAPA BGZ902
		CONTRATO 29/2020- ID 364516
		30 REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	30.1 CAMBIO DE DISCO Y PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE
	1	30.4 CAMBIO COJINETE DE EMPUJE
	1	30.5 CAMBIO DE TORNILLO VOLANTE MOTOR
	1	30.6 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO
	1	30.7 CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE
	1	30.10 BALANCEO DE CORONA VOLANTE
		31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	31.4 CAMBIO DE CILINDRO DE RUEDA
	2	31.7 RECTIFICACION DE TAMBOR
	4	31.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO
		33 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	4	33.9 CAMBIO DE AMORTIGUADOR
	4	33.11 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

VIDAL LÓPEZ IRALA
Jefe de Transporte
del M.E.C.

Firma — Aclaración de Firma — RUC / Cédula de Identidad 2964819

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 Fax: 557 973
.000 F.C. x 3 hjs. - Nº [4.751 - 5.750] - 03/2020

Original: (BLANCO) Destinatario de las mercaderías
Primera Copia: (AMARILLO) Remitente de las mercaderías
Segunda Copia: (VERDE) Administración Tributaria

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 12.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el Sr. Vidal López Irala, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el Sr. *Mario Cibils,* en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 20.-

Nota de Remisión: 001-002-0005013; 001-002-0005014; 001-002-0005015.-

Vehículo Modelo Chapa: Isuzú dmax BGZ 902.-

Asignado a: Departamento de Transporte.-

Km. De Entrada: 319.648.-

Km. Próximo mantenimiento: 324.648.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
25	**Mantenimiento de motor de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
25.1	Cambio de filtro de aire	1
25.2	Cambio de filtro de aceite	1
25.3	Cambio de filtro de combustible	1
25.4	Cambio de aceite motor	1
25.5	Cambio de aceite caja	1
25.8	Cambio de aceite diferencial delantero	1
25.9	Cambio de aceite caja reductora	1
25.11	Cambio aceite diferencial trasero	1
26	**Reparación de motor de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
26.40	Cambio de bujes de carrocería	1
26.41	Cambio de bujes de cabina	1
27	**Reparación de aire acondicionado de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
27.1	Cambio de filtro aire acondicionado	1
27.3	Carga de gas	1
27.4	Cambio de válvulas expansora	1
27.8	Juego de retenes completo de aire	1

VLI/dr

VIDAL LÓPEZ IRALA
Jefe de Transporte
del M.E.C.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Departamento de Transporte
Pettirossi y Capitán Figari
transporte@mec.gov.py
Tel: (595 21) 204.978
Asunción - Paraguay

27.9	Caño de alta de aire acondicionado	1
27.10	Aceite refrigerante del aire	1
27.16	Limpieza y mantenimiento de evaporador	1
27.17	Limpieza y mantenimiento de condensador	1
27.18	Limpieza y mantenimiento del sistema de AA	1
30	**Reparación de embrague de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
30.1	Cambio de disco y plato de presión de embrague	1
30.4	Cambio cojinete de empuje	1
30.5	Cambio de tornillo volante motor	1
30.6	Cambio de ruleman piloto	1
30.7	Cambio de fluido de embrague	1
30.10	Balanceo de corona volante	1
31	**Mantenimiento y reparación de frenos Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
31.4	Cambio de cilindro de rueda	2
31.7	Rectificación de tambor	2
31.10	Cambio de fibra de freno	4
33	**Reparación de suspensión de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
33.9	Cambio de amortiguador	**4**
33.11	Cambio de ruleman de masa	**4**

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Lic. Vidal López Irala
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Pedro Zarate
Chofer.-