GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 15612008
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0008684

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE JUSTICIA
Fecha de emisión: 01/02/2023
Domicilio: RODRIGUEZ DE FRANCIA E EEUU
C.I. o RUC: 80001463 - 4
Fecha de inicio de traslado: 31/01/2023
Fecha estimada de término del traslado: 01/02/2023
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegada RODRIGUEZ DE FRANCIA E EEUU
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta: FACTURA CREDITO
Comprobante de venta Nº 001-002 0014762
Nº de timbrado: 16047809
Fecha de expedición: 01/02/2023

Marca del vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social:
RUC o C.I.:
Domicilio:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA FAG892
		LPN N.º 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA" CONTRATO 09/2022; ID 412368
		115 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO ISUZU DMAX 2016
	4	115.45 CAMBIO RULEMAN M. DELANTERO
	1	115.46 MANO DE OBRA
	2	115.47 CAMBIO RETEN MASA DELANTERO
	1	115.48 MANO DE OBRA
		116 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO ISUZU DMAX 2016
	1	116.7 CAMBIO PASTILLA DE FRENO
	1	116.8 MANO DE OBRA
	4	116.11 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
	1	116.12 MANO DE OBRA
	1	116.23 CAMBIO DISCO DE FRENO C/U
	1	116.24 MANO DE OBRA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Carlos Zalazar
Jefe Interino Dpto. Transporte
Ministerio de Justicia

1 842 841

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - ***IMPRESIONES 2000 S.R.L.*** - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [7.751 - 8.750] - 05/2022

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 15612008
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-0020008685

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE JUSTICIA
Fecha de emisión: 01/02/2023
Domicilio: RODRIGUEZ DE FRANCIA E EEUU
C.I. o RUC: 80001463 - 4
Fecha de inicio de traslado: 31/01/2023
Fecha estimada de término del traslado: 01/02/2023
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegada RODRIGUEZ DE FRANCIA E EEUU
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta: FACTURA CREDITO
Comprobante de venta Nº 001-002 0014762
Nº de timbrado: 16047809
Fecha de expedición: 01/02/2023

Marca del vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social:
RUC o C.I.:
Domicilio:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA FAG892
		LPN N.º 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA" CONTRATO 09/2022; ID 412368
	1	116.27 RECTIFICACION DISCO DE FRENO C/U
	1	116.28 MANO DE OBRA
	2	116.29 RECTIFICACION TAMBOR DE FRENO C/U
	1	116.30 MANO DE OBRA

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
TRANSPORTE

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº .....

Anexo Nº .....

Carlos Zarza
Jefe Interino Dpto. Transporte
Ministerio de Justicia

1842841

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - ***IMPRESIONES 2000 S.R.L.*** - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 8 hjs. - Nº [7.751 - 8.750] - 05/2022

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	MINISTERIO DE JUSTICIA
MODELO:	ISUZU NEW DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	01/02/23
CHAPA:	FAG892
CHASIS:	MPATFS85JGT000514
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16705

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN N.º 01/2022 - CONTRATO 09/2022 - ID 412368
		115 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO ISUZU DMAX 2016
4	UNIDAD	115.45 CAMBIO RULEMAN M. DELANTERO
1	UNIDAD	115.46 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	115.47 CAMBIO RETEN MASA DELANTERO
1	UNIDAD	115.48 MANO DE OBRA
		116 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO ISUZU DMAX 2016
1	UNIDAD	116.7 CAMBIO PASTILLA DE FRENO
1	UNIDAD	116.8 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	116.11 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	116.12 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	116.23 CAMBIO DISCO DE FRENO C/U
1	UNIDAD	116.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	116.27 RECTIFICACION DISCO DE FRENO C/U
1	UNIDAD	116.28 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	116.29 RECTIFICACION TAMBOR DE FRENO C/U
1	UNIDAD	116.30 MANO DE OBRA

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MINISTERIO DE JUSTICIA
DPTO. TRANSPORTE

Carlos Zalazar
Jefe Interino Dpto. Taller
Ministerio de Justicia

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	MINISTERIO DE JUSTICIA
MODELO:	ISUZU NEW DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	01/02/23
CHAPA:	FAG892
CHASIS:	MPATFS85JGT000514
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16705

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DPTO. TRANSPORTE

Carlos Zalazar
Jefe Interino Dpto. Transporte
Ministerio de Justicia

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com