TALLER INTEGRAL S.A.

Mecánica – Chapa y Pintura

Fecha: 5/12/2022

Señores
Facultad de Ciencias Médicas - UNA
Presente

Marca: **HYUNDAI** Modelo: **H-1** Chapa: **BOE 850**

INFORME TECNICO

Item	Cant.	Descripción del bien
6.43	1	PROVISION DE SENSOR DE CIG?E?AL
1.3	1	PROVISION DE ACEITE HIDRAULICO
2.34	1	PROVISION DE TENSOR DE CORREA DENTADA
2.61	4	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES
2.66	2	MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA *
6.22	4	PROVISION DE FOCO DE 2 FILAMENTOS

Lic. Susan Ramírez
Enc. de Contrataciones
TALLER INTEGRAL S.A.

Sr. Virgilio Candia
Chofer
Filial Santa Rosa del Aguaray / FCM - UNA