GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: TOYOTA HILUX
MOVIL: ---
FECHA: 23/09/19
CHAPA: HAB497
CHASIS: ---
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 7281

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	7.8 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Osvaldo Pasotto
Dpto. Gestión Ambiental y Control
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com