NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3051

CHASIS: 93XLNKB8TGC-F20263 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ436

KM: 83.978 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 11/11/2020

OBS: PRESUPUESTO ADICIONAL

273.

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Cambio de aceite hidráulico

.....

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3051

CHASIS: 93XLNKB8TGC-F20263 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ436

KM: 83.978 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 11/11/2020

273

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Mantenimiento de bomba electrónica

.....

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 11 de noviembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	TRITON	EAJ436 273.

Por los siguientes trabajos realizados (PRESUPUESTO ADICIONAL)

Cantidad	Descripción del trabajo
2	Cambio de aceite hidráulico

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Autometores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 11 de noviembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	TRITON	EAJ436 273

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Mantenimiento de bomba electrónica

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA