TALLER INTEGRAL S.A.

Mecánica – Chapa y Pintura

INFORME TÉCNICO

Escuela Judicial
Consejo de la Magistratura

Vehículo: Hyundai
Modelo: H1
Chapa No: BSK 073
Km.: 131.736

1	2 Maza Rueda Del. / Cambio
1	2 Buje Estabilizador Del
2	Bieleta Estabilizador Del.
1	2 Rotula Suspensión
1	2 Buje de Parrilla / Cambio
1	2 Filtro A/C Habitáculo / Cambio
1	Filtro Secador
1	Alineación
1	3 Cruceta Cardan / Cambio

Lic. Susan Ramirez
Enc. de Contrataciones
TALLER INTEGRAL S.A.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 06 días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, en el local de TALLER INTEGRAL S.A, en la calle San Cosme N° 722 esquina San Francisco, se reúnen el **Sr. Miguel Chena**, funcionario de la Institución del departamento de Transporte, y la **Lic. Susan Ramírez**., en representación de la empresa **INTEGRAL S.A.,** a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y reparación de vehículos realizados en el marco de la **Contratación Directa N° 07/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES MENORES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI - Plurianual, ID N° 367.768,** conforme al Contrato Abierto N°08/2019, firmado entre la Institución y la empresa adjudicada.

Hecha la verificación física del mantenimiento y reparaciones realizadas al vehículo HYUNDAI H1 CON CHAPA N° BSK 073, se procede a la recepción de los trabajos y firma de la presente acta en prueba de conformidad, se da por finalizado el acto, firmando los presentes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Susan Ramírez
Integral S.A.

Miguel Chena.
Departamento de Transporte
Consejo de la Magistratura