elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

ELI – 117/2.019

Asunción, 16 de Septiembre de 2.019

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de SEPTIEMBRE/2019 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados al sistema de climatización de aire central y ventilación mecánica.

TRABAJOS REALIZADOS:

ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

- **Sector Diputados**

- **Cocina:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a realizar limpieza de filtro de la UMA.
- **Cantina:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a realizar limpieza de filtro de la UMA.
- **Planta baja:** Se realizó la verificación técnica de los equipos de aire acondicionado. Se procedió a realizar limpieza de filtro de todas las UMAS.
- **Primer piso:** Se realizó la verificación técnica de los equipos de aire acondicionado. Se procedió a realizar limpieza de filtro de todas las UMAS.
- **Segundo piso:** Se realizó la verificación técnica de los equipos de aire acondicionado. Se procedió a realizar limpieza de filtro de todas las UMAS.
- **Tercer piso:** Se realizó la verificación técnica de los equipos de aire acondicionado. Se procedió a realizar limpieza de filtro de todas las UMAS.
- **Cuarto piso:** Se realizó la verificación técnica de los equipos de aire acondicionado. Se procedió a realizar limpieza de filtro de todas las UMAS.
- **Oficina del Dip. Miguel Paniagua:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a realizar mantenimiento general y solución al problema de gotera.
- **Oficina 217 del Dip. Miguel Cuevas:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a realizar mantenimiento general y solución a un problema de termostato del equipo.
- **Oficina 303 de la Dip. Del Pilar Medina:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a realizar mantenimiento general y solución a un problema de termostato del equipo.
- **Radio Cámara:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a realizar limpieza de filtro de la UMA.
- **Sala de Sesiones:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a realizar limpieza de filtro de la UMA.