COMPU NEW & ASOCIADOS

REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PERIFÉRICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL
de ANTONIO R. FERNÁNDEZ

Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 - Cel.: 0981 955 307
E-mail:compunew.pc@gmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº 13541138
Inicio Vigencia 25 de julio de 2019
Fin Vigencia 31 de julio de 2020
RUC: 753733 - 6
FACTURA
Nº001-002 0000691

FECHA DE EMISIÓN 29/07/2019 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC 80016197-1 TELEFONO 493.995-

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Policía Nacional - Prosgrama 1.20

DIRECCIÓN Pra. Indep. Nº 289 c/Chile y Ntra. Sra. AS. NOTA DE REMISIÓN Nº ——

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
			EXENTAS	10%
01	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Varios con Provisión de Repuestos.-	38.000.000		38.000.000.-
SUB TOTALES				38.000.000
TOTAL A PAGAR Gs.: Treinta y ocho millones.				38.000.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 3.454.545 TOTAL IVA: 3.454.545-

AGD de DANIEL GIMÉNEZ - Av. Mcal. López Nº 1257 c/ Tte. Fleitas - RUC: 2025331 - 1 - Tel.: (0976) 151 736
5 Tal. 50 x 3 - Del 0000676 al 0000925 - julio - 2019 - CÓD. HÁB. Nº 1418

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1552 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.415 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0656**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	03/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8150 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SINTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TECNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 720
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
1	Cambio de frame izquierdo.
-	-
-	-
-	-
-	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** Oficial Inspector Intd. **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1552 e/ Benito Juárez Teléfono: 641 419 – 0981 955 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0657**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	03/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8150 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:			
PROBLEMA/SINTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 720
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
1	Cambio de frame izquierdo.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Aprueba la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boqueron N° 1592 c/ Benito Juárez Telefono: 641.419 – 0981.955.337 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0658**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	10/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 c/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	DCP 8080 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Modulo de Cilindro original de la marca Brother DR 620
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	
-	-
-	-
-	
-	
-	
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - C

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0659**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	10/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	DCP 8080 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:			
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO	
TÉCNICO:	Antonio Fernández
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Modulo de Cilindro original de la marca Brother DR 620
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	FREDY A MENDRIA MAIDANA Oficial Inspector Intd. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0660**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	PO. CIA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	10/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8080 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Modulo de Cilindro original de la marca Brother DR 620
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641 419 - 0981 955 337 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py ITAUA - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0661**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	10/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 c/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8080 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Modulo de Cilindro original de la marca Brother DR 620
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
-	-
-	-
-	-
-	
-	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Aprueba la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641 419 – 0981 955 207 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0662**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	12/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DESKJET F4280	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 c/ Benito Juárez Teléfono: 641 419 – 0981 855 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0663**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	12/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DESKJET F4280	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 c/ Benito Juárez Teléfono: 541.419 – 0981 955.307 Mail: info@compunew.com.py compu-newyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0664**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	12/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 c/ Chile y Ntra. Sra. de la Asuncion		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	DESKJET F4280	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO	
TÉCNICO:	Antonio Fernández
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelacor
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Aprueba la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 - 0981.966.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0665**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	12/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DESKJET F4280	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641 419 - 0981 955 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0666**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	12/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	DESKJET F4280	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:			
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y Limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boqueron Nº 1592 e/ Benito Juarez Teléfono: 641.419 – 0981.955.507 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0667**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA:	12/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DESKJET F4280	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:			
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Aprueba la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	FREDY A MENDRIA MAIDANA Oficial Inspector Intd. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 e/ Benito Juarez Teléfono: 641.415 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0668**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	12/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	SCANJET PRO 2500	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 c/ Benito Juárez Teléfono: 541.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0669**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	12/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 c/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	SCANJET PRO 2500	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Aprueba la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	FREDY A MENDRIA MAIDANA Oficial Inspector Intd. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boqueron Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0670**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	12/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	SCANJET PRO 2500	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:			
PROBLEMA/SINTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 c/ Benito Juárez Teléfono: 541.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0671**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	12/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	SCANJET PRO 2500	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641 419 – 0981 955 907 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0672**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	12/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	SCANJET PRO 2500	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SINTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO	
TÉCNICO:	Antonio Fernández
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	
-	-
-	-
-	-
-	
-	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py ITAUGUÁ - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0673**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	16/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	LASERJET 500 M551	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de juego de goma tracci?n de hoja
1	Mantenimiento f?sico, lubricaci?n y calibraci?n
1	Cambio de kit de mantenimiento
1	Cambio de kit de unidad de transferencia
1	Cambio de fotoconductor
1	Cambio de cuchilla de limpieza
1	Cambio de rodillo de transferencia
1	Cambio de sensores
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981 555.307 Mail: info@compunew.com.py compunewasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0674**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA:	16/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		
DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	LASERJET 500 M551	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		
SERVICIO REALIZADO			
TÉCNICO:	Antonio Fernández		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de juego de goma tracci?n de hoja
1	Mantenimiento f?sico, lubricaci?n y calibraci?n
1	Cambio de kit de mantenimiento
1	Cambio de kit de unidad de transferencia
1	Cambio de fotoconductor
1	Cambio de cuchilla de limpieza
1	Cambio de rodillo de transferencia
1	Cambio de sensores
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** Oficial Inspector Intd. **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641 419 – 0981 555.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0675**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	16/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		
DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	LASERJET 500 M551	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		
SERVICIO REALIZADO			
TÉCNICO:	Antonio Fernández		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de juego de goma tracci?n de hoja
1	Mantenimiento f?sico, lubricac ?n y calibraci?n
1	Cambio de kit de mantenimiento
1	Cambio de kit de unidad de transferencia
1	Cambio de fotoconductor
1	Cambio de cuchilla de limpieza
1	Cambio de rodillo de transferencia
1	Cambio de sensores
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	FREDY A MENDRIA MAIDANA Oficial Inspector Intd. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 c/ Ben to Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0676**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	16/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 c/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		
DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	LASERJET 500 M551	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		
SERVICIO REALIZADO			
TÉCNICO:	Antonio Fernández		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Mantenimiento f?sico, lubricaci?n y calibraci?n
1	Cambio de kit de mantenimiento
1	Cambio de kit de unidad de transferencia
1	Cambio de fotoconductor
1	Cambio de cuchilla de limpieza
1	Cambio de sensores
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACION CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Boqueron Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 541419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0677**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Aficio MP 301 SPF	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:			
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	FREDY A MENDRIA MAIDANA Oficial Inspector Intd. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2	
FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 c/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981 955 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0678**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 c/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		
DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	Aficio VIP 301 SPF	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	FREDY A MENDRIA MAIDANA Oficial Inspector Intd. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Roquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641 419 - 0982 955 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0679**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	Aficio MP 301 SPF	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO	
TÉCNICO:	Antonio Fernández
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACION CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 c/ Benito Juarez Telefono: 641 419 – 0981 555 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0680**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 c/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Aficio MP 301 SPF	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	FREDY A MENDRIA MAIDANA Oficial Inspector Intd. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0681**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Aficio MP 301 SPF	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelacor
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Conciciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Boqueron Nº 1592 c/ Benito Juarez Teléfono: 541.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compu.newyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0682**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Aficio MP 301 SPF	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - C

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Roquerón N° 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641 419 – 0981 555 307 Mail: info@compunew.com.py compunew-yasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0683**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		
DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	Aficio MP 301 SPF	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		
SERVICIO REALIZADO			
TÉCNICO:	Antonio Fernández		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A. MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACION CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1562 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compuneweasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0684**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		
DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	Aficio MP 301 SPF	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		
SERVICIO REALIZADO			
TÉCNICO:	Antonio Fernández		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACION CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 c/ Benito Juarez Teléfono: 541.419 – 0981 955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0685**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	SP 310 XA	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Aprueba la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1552 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.415 – 0981.955.507 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0686**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	SP 310 XA	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACION CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0687**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	SP 310 XA	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociacos, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boqueron Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py computnewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0688**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 285 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		
DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	SP 310 XA	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:			
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		
SERVICIO REALIZADO			
TÉCNICO:	Antonio Fernández		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 c/ Benito Juarez Teléfono: 641.419 – 0981 555 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0689**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 c/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	SP 310 XA	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 e/ Benito Juárez Telefono: 641 419 – 0982 955 207 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0690**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	SP 310 XA	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SINTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACION CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Boquerón N° 2592 c/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0691**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 c/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		
DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	SP 310 XA	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		
SERVICIO REALIZADO			
TÉCNICO:	Antonio Fernández		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Conciciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 e/ Benito Juárez Telefono: 641 419 – 0981 955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0692**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA:	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	SP 310 XA	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	revelacor
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	FREDY A MENDRIA MAIDANA Oficial Inspector Intd. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACION CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641 419 – 0983 959 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0693**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	19/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	SP 310 XA	MARCA:	RICOH
C. PATRIMONIAL:			
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y Limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI