Airmect

Nº 0010262

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 06-07-2021 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL						
	CARRIER MODELO						
	CHILLER						
	EDIFICIO BENIGNO LOPEZ						

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Reparación de motor compresor semihermético 40 Hp marca Carlyle. Rebobinado 380 volt. Estrella triangulo. Reparación mecánica rectificación, buzo de leva, cambio de pistón, bronce juego de juntas, lamina de alta baja, cilindro antiguo, pretapa de alta y baja, copillado de asiento laminas cambio de válvula de expansión. (2) dos
* Provisión carga de gas refrigerante R 22, 20 Kg.
* Reparación de eje del condensador, desmontaje, trabajo de torneria cambio de rulemanes y montaje.
* Reparación de motor vent. del condensador 12 Hp. Rebobinado 380 volt. Cambio de rulemanes, correas, lubricación sistema de rodaje

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Departamento de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Nº 0010263

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 06-09-2021 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL						
	CARRIER MODELO						
	CHILLER						
	EDIFICIO DENIGNO LÓPEZ						

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

x Provisión y cambio de contactor trifásico, bobina 220 volt. 80 amp con protector térmico con auxiliar NC / NO para compresor

x Provisión y cambio de filtro secador tipo cartucho de gas refrigerante

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Departamento de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero