V|G|O
INGENIERÍA

INFORME TÉCNICO

MANTENIMIENTO DE CCTV

V|G|O
INGENIERÍA

FECHA: 3 DE JULIO DE 2023

LUGAR: HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO

ID: 418269

CONTRATO: N° 182/2022

REF: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO"

CONTRATISTA: VGO INGENIERIA S.A.

POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

RAMON LEIVA
Oficial Inspector P.S.

V|G|O
INGENIERIA

V|G|O
INGENIERÍA

Contenido

INFORME TÉCNICO..... 1

***Descripción de los trabajos realizados*..... 3**

-ítem 11: Cambio en caso de necesidad de pares de balun. 3

-ítem 12: Mano de obra de cambio en caso de necesidad de pares de balun..... 3

-ítem 17: Verificación, Limpieza, testeo de cada equipo de grabador de video vigilancia (DVR) 3

-ítem 18: Verificación, Limpieza de los discos duros de cada grabador, cambio en caso de necesidad..... 3

-ítem 19: Verificación, Limpieza testeo de cada cámara de circuito cerrado..... 3

-ítem 20: Verificación, Limpieza testeo de cada fuente de alimentación 12 Volts, en caso necesidad..... 3

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

RAMON LEIVA
Oficial Inspector P.S.

V|G|O
INGENIERIA

VGO
INGENIERÍA

Descripción de los trabajos realizados

El presente informe redacta los trabajos de Mantenimiento CCTV, y alimentación eléctrica en general realizados en el Hospital Rigoberto Caballero.

-ítem 11: Cambio en caso de necesidad de pares de balun.

Se cambio 14 pares de balunes para las cámaras cámaras ya que en su verificación se encontró que estaban apagadas.

-ítem 12: Mano de obra de cambio en caso de necesidad de pares de balun.

Se realizó el cambio de 14 pares de balunes para cada cámara del sistema de videovigilancia.

-ítem 17: Verificación, Limpieza, testeo de cada equipo de grabador de video vigilancia (DVR)

Se realizo la limpieza y verificación de los 5 DVRs existentes en la oficina de guardia.

-ítem 18: Verificación, Limpieza de los discos duros de cada grabador, cambio en caso de necesidad.

Se realizo la verificación y limpieza de los discos duros de los 5 grabadores existentes en la oficina de guardia.

-ítem 19: Verificación, Limpieza testeo de cada cámara de circuito cerrado

Se realizo la verificación de las 17 cámaras dentro del previo, limpieza de lente, testeo de alimentación 12V, enfoque de todas las cámaras, cambio de video balunes dañados y conectores de alimentación tipo P4.

-ítem 20: Verificación, Limpieza testeo de cada fuente de alimentación 12 Volts, en caso necesidad

En el proceso del desarmado de los DVRs hubo una baja tensión y una fuente se dañó, se procedió al cambio de la misma.
A 3 cámaras su fuente se dañó, se procedió al cambio, en total se realizó un cambio de 4 fuentes de 12V.

Tec. Guillermo Martins
3 Julio 2023

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

RAMÓN LEIVA
Oficial Inspector P.S

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

VGO INGENIERIA