**Detalle Tecnico del Servicio de Mantenimiento y Reparacion**

Cliente: **CONGRESO NACIONAL**
Marca: **Chevrolet**
Modelo: **TRAILBLAZER 4X4**
Chasis: **9BG156MK0KC430007**
Chapa **Hft069**
Kilometraje: **154150**

| CANTIDAD | TRABAJO REALIZADO | MOTIVOS |
|---|---|---|
| | DETALLE MO (27 HS AIREACONDICIONADO) | |
| 4 | ENCAMISADO DEL CUELLO DEL COMPRESOR | MANO DE OBRA |
| 3 | RETEN Y JUNTAS DEL COMPRESOR | MANO DE OBRA |
| 3 | RULEMAN DE POLEA DEL COMPRESOR | MANO DE OBRA |
| 5 | RECTIFICACION DEL EMBRAGUE DEL COMPRESOR | MANO DE OBRA |
| 3 | JUNTAS "0" RING | MANO DE OBRA |
| 5 | LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA | MANO DE OBRA |
| 4 | BOBINA DEL COMPRESOR | MANO DE OBRA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

TRABAJO A REALIZAR

1 CONTROL Y VERIFICACION COMPLETA.
2 MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION DE COMPONENTES A/A



171