JR INGENIERIA

INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000413

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.- Fecha: 21/07/2022-

Dirección: Centro Medico Nacional - Hospital Nacional.- Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Planta de Efluentes.-

Marca: Hora:

Serie/Patrimonio N°: 011.30.1196.0502.- Modelo:

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento Preventivo del equipo de referencia:

✓ Control y Verificación sub parte turbina: Verificación de nivelación, alineación y balanceo del conjunto impulsor y aspa aireador. Reemplazar si es necesario.

✓ Control y verificación sub parte Reductor: Desmonte, desarme, limpieza general, verificar estado, Sustituir según necesidad.-

✓ Control y verificación sub parte Reductor: Provisión y cambio de aceite ISO-140, junta para acople entre motor electrico y eje reductora. Reemplazar si es necesario.-

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto

Observaciones: El equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento.-

Firma: Javier Recalde RUC: 3729322-0 Tel. (0981) 296 000

Técnico Responsable:

Firma: RAMÓN AGÜERO Ingeniero Electromecánico C.M. Hospital Nacional

Conformidad del Cliente:

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/celeste quim.