pag 40 182

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16254356
Fecha Inicio Vigencia: 03/03/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0009604

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 09/11/2023
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227 — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 08/11/2023 — Fecha estimada de término del traslado: 09/11/2023
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA) EAG063
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA EAG063
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	25.10 REFRIGERANTE PARA RADIADOR
		26 REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	26.16 REPARACI?N DE RADIADOR
	1	26.29 REPARACION DE INYECCION ELECTRONICA DIESEL
		31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	31.2 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
	2	31.7 RECTIFICACION DE TAMBOR
	1	31.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO
	4	31.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO
	4	31.15 REPARACION DE CALIPER DE MORDAZA
		32 REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	32.2 CAMBIO DE FOCOS BAJA Y ALTA
	2	32.3 CAMBIO DE FOCO DE FRENO Y LUZ CHICA DOBLE FILAMENTO
	1	32.4 CAMBIO DE FOCO DE SEÑALERO

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

3.449365

Firma — Aclaración de Firma — RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS — Dirección Administrativa — Dpto. Transporte

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel./ 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [8.751 - 9.750] - 03/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 182.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil veintitres, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Felix Agustin Acosta Amarilla,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 40-

Nota de Remisión: 001-002-0009604.-

Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax EAG 063.-

Asignado a: Dir. Gral. de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia

Km. De Entrada: 305.608.-

Km. Próximo mantenimiento: 306.088.-

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
25	**MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI**	
25.10	Refrigerante para radiador	1
26	**REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI**	
26.16	Reparación de radiador	1
26.29	Reparación de inyección electrónica diesel	1
31	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI**	
31.2	Rectificación de disco de freno	2
31.7	Rectificación de tambor	2
31.8	Cambio de Pastilla de freno	1
31.10	Cambio de fibra de freno	4
31.15	Reparación de caliper de mordaza	4
32	**REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI**	
32.2	Cambio de focos baja y alta	1
32.3	Cambio de foco de freno y luz chica doble filamento	2
32.4	Cambio de foco de señalero	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * DIRECCION GRAL. DE ADM. Y FINANZAS * Dirección Administrativa * Dpto. Transporte

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
GILCO PAR S.R.L.

Elaborado: Luis González

Revisado por: Anghi Rey

Felix Agustín Acosta Amarilla
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos López
Mecánico

Carlos Benitez
Chofer