TALLER INTEGRAL S.A.

Mecánica – Chapa y Pintura

Asunción, 10 de diciembre de 2024

Señores
M.S.P.B.S. XI Region Sanitaria Central
Presente

Marca: **MITSUBISHI** Modelo: **L-200** Chapa: **EAD 293** Km.: **424.930**

INFORME TECNICO

Item	Cant.	Descripción del bien
1	8	Cambio de Aceite de Motor
2	1	Cambio de Filtro de Aire
3	2	Cambio Agua Destilada
6	1	Cambio de Filtro de Aceite
7	1	Cambio de Filtro de Combustible
9	2	Cambio de Aditivo radiador
82	2	Cambio rotula inferior y superior c/u
100	2	Cambio cilindro de freno
102	4	Cambio de fibra de frenos c/u
103	1	Cambio pastilla de freno
106	2	Rectificar discos de frenos c/u
107	2	Rectificar tambor de freno c/u
136	1	Provision de bateria
173	13	Mano de obra por hora aplicado por cada evento y por cada item del 1 al 172

Lic. Susan Ramirez
Enc. de Contrataciones
TALLER INTEGRAL S.A.