...ando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	UNIDAD TACTICA POLICIAL UTP	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº: 10
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.6	Tambores de Freno trasero	2
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.40	Mano de Obra	1
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.8	Buje estabilizador central	2
2.25	rulemán de maza delantera int	1
2.26	rulemán de maza delantera ext	1
2.27	retén de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
6.7	válvulas de Admision	8
6.8	válvulas de Escape	8
6.9	Junta de Tapa de Cilindros	1
6.27	retén guia de válvulas	16
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.37	Trabajos de Terceros (Rectificaciónes)	1
6.39	Guia de válvulas	16
6.60	MANO DE OBRA	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	MANO DE OBRA	1
8.1	Cremallera de dirección	1
8.9	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro	1
8.6	Tuercas de rueda	3
8.7	Bomba dirección hidráulica	1
8.9	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro	1
8.20	Alineación y balanceo	1
8.21	MANO DE OBRA	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	MANO DE OBRA	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.7	Reparación de elásticos traseros	2
15.12	Buje elástico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS40JPT004294
CHAPA Nº:	AANJ 616
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO R. BALBUENA F.
Suboficial Inspector P.S.
Fiscalizador

Eugenio G. Llamas Delgado
Subcno. MGAP
Jefe de Adquisiciones
Act. 10 Operaciones Contra Grupos Criminales