SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 07/06/2024

FT1= 6294
FT2= 6344

Taller: Automotor

FT3

O.T.N°444

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: ISUZU D-MAX Chapa N°: BUR 157 Orden N°: 283 Kilometraje: 201.416 al servicio de: D.G.E.S.I.T. según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Repuesto nº 175241 – 175242

Observaciones:

Plazo de entrega: 5 cinco días

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Firma y Aclaración — Sr. Guillermo Bordón, Jefe de Dpto. Transporte y Taller — Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Firma y Aclaración — Sello

Recibido por (Taller Externo): CARLOS DIAZ, ADMINISTRACION TALLER, Automotor — Firma y Aclaración — Sr. Alcides Domecq C., Fiscalizador del Parque Automotor — Sello

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

10 Tonado
11 – 1
12 – 2
13 – 3
14 – 4
15 – 5