GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, viernes 15 de septiembre del 2023

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud del C.A.C. del Banco Nacional de Fomento de **"EXPO - CAMPO RURAL M.R.A."**

Tener en cuenta la "**revisión general de todo el sistema"** específicamente en constantes sin motivo pulsador de pánico de la jefatura partición I, zona 10, remitir nombre con N° de C.I. de los técnicos que realizaran la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

BANCO NACIONAL DE FOMENTO GERENCIA DE SEGURIDAD BNF DIVISION MONITOREO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

RICHAR EBERT TOLEDO B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

MARIA CRISTINA MERCADO R.
Jefa
División Monitoreo

JAVIER C. ZARZA SALAS
Gerente
Gerencia Departamental de Seguridad

SIT S.A.
Fecha: 15/09/2023
Hora: 09:10

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0007364

Cliente: BNF Sucursal "Expo"	
Nº Cuenta: 782	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** M.R.A.
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (X) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (X) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: Falla en la zona 10

Descripción del trabajo realizado

Se procedio al cambio del pulsador de pánico por fallas

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI	NO ✓
5	Armado Parcial	SI	NO ✓
6	Prueba de Botón Pánico	SI ✓	NO
7	Prueba Códigos	SI	NO ✓

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Boton pulsador pánico	1	9			
2	2	Boton pánico	1	10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: El sistema queda operando sin inconvenientes

Técnicos: Ronald M., Miliades M.

Fecha de Inicio: 15/9/23 Hora de llegada: 13:55 Fecha de Finalización: 15/9/23 Hora de Salida: 14:30

Firma Técnico
Miliades Mazarote

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
Centro de Negocios Bancarios
SANTIAGO ESQUIVEL
Gerente
Centro de Negocios Bancarios

Firma Cliente/Contacto

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

A:	**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD** **DIVISION DE MONITOREO**
De:	**CENTRO DE NEGOCIOS BANCARIOS – CAC EXPO ARP**
Ref.:	**Informe de Asistencia técnica Pulsador de pánico**
Fecha:	**15 de setiembre de 2023**

Por la presente nota estamos informando que en la fecha fue realizado el trabajo de **asistencia técnica para cambio de pulsador de pánico gerencia del CENTRO DE NEGOCIOS BANCARIOS – CAC EXPO ARP por la empresa SIT**, verificándose el funcionamiento de todo el sistema.

Sin otro particular, nos despedimos muy atentamente

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Centro de Negocios Bancarios Asoc. Rural del Py.

SANTIAGO ESQUIVEL
Gerente
Centro de Negocios Bancarios
Asoc. Rural del Py