# ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 067 / 2021

En la ciudad de Villa Elisa Dpto. Central, en fecha 17 de Agosto del 2021, siendo las 15:00 horas, se procede a la verificación del móvil marca NISSAN FRONTIER chapa AACM 490, del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA Nº 06 ./2020. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de **mantenimiento**, según nota de presupuesto Nº 315 / 2021, se retira con conformidad.----------

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A|

Rio de la Plata S.A.
Repuestos para Vehículos Livianos, Pesados y Maquinarias
Estados Unidos c/ Avda. Von Polesky
CL1.841D.J.
Villa Elisa