ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.

N° 1878

CONTRATO Nº: 111/21 PAC Nº: 16 / 2021 PRESUPUESTO N°N/A O.INSPECCION N°N/A 30/06/2022

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO: SISTEMA DE CLIMATIZACION - PJA

MARCA: N/A MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: MES: JULIO

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL TABLERO ELÉCTRICO Y DE LOS COMPONE ---.	1	750.000		750.000
1	1.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL DE PRESIÓN EN EL COM ---.	8	500.000		4.000.000
1	1.18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, SERPENTINAS, VERIFICACIÓN DEL FUNC ---.	360	45.350		16.326.000
1	1.19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - REVISIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE UN FANCOIL ---.	141	6.700		944.700
1	1.20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE REJILLA DE DISTRIBUCIÓN DE UN FANCO ---.	360	11.350		4.086.000
1	1.21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN DE LLAVE DE PASO DE UN FANCOIL ---.	360	11.350		4.086.000
SUBTOTALES					0	30.192.700
TOTALES					0	30.192.700

SON GUARANIES: TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

OBSERVACIONES: UBICACION DE TRABAJOS A REALIZAR: SS2, PLANTA BAJA, 1° PISO 8° PISO, 9° PISO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 10 001

Firmas autorizantes: José A. Torres F. Dir. de Infraestructura Física — Ing. Edilberto Aguilera Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico — Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Emilio Chena Fecha: 04/07/2022

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR Emilio Chena
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. VIS Tel.: 680861

EJEMPLAR 2

Pagina: 1 / 1

impulsado por CamScanner