TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
TYMBA RESÃI HAIPORÃMBYRÃ

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

FT3

O.T.N° 088

FT1=3545
FT2=2841

Fecha: 2/7/2019

Taller: Gilcopar

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Mitsubishi L200 Chapa N°: AGB 353 Orden N°: 186
Kilometraje: 151688 al servicio de: 2 Sanitarias Misiones
según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
1	Recarga de freon
1	Reparacion de Bomba electronica

Observaciones:

Plazo de entrega: 10 Diez dias

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres

Firma y Aclaración:

Sello: Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Talle
SENACSA

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento

Firma y Aclaración:

Sello: Sr. Alcides Domeca C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Talleres
SENACSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Recibido por (Taller Externo)

Firma y Aclaración:

Sello: Carlos A. López
Jefe de Op. de Taller
GILCOPAR S.R.L.

Original