ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L**

CONTRATO Nº: **111/21** PAC Nº: **16/21** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A**

Nº 5296
09/12/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
BIEN/SERVICIO: **SISTEMA DE CLIMATIZACION TORRE SUR Y BASAMENTO - PJA**

MARCA: N/A MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A
INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: MES: DICIEMBRE

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL PRESOSTATO (MÁXIMA Y MÍNIMA) DEL ---.	8	500.000		4.000.000
1	1.8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE TEMPERATURA DE AGUA, ENTRADA Y SALI ---.	4	141.675		566.700
1	1.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN DE LA AISLACIÓN TÉRMICA DEL EVAPORADOR DEL CHILLE ---.	4	127.825		511.300
1	1.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - LIMPIEZA DE TUBOS CONDENSADORES DEL CHILLER ---.	4	850.000		3.400.000
1	1.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - LIMPIEZA DE LA BATEA DE UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO ---.	8	208.375		1.667.000
1	1.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE UNA TORRE DE ENFRIAM ---.	8	142.700		1.141.600
1	1.13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - MEDICIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO, VERIFICACIÓN DE LA PRESIÓN DE S ---.	11	115.350		1.268.850
1	1.14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS DE PERDIDAS EN LAS AISLACIONES DE ---.	11	40.700		447.700
SUBTOTALES					0	13.003.150
TOTALES					0	34.324.000

SON GUARANIES: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL

OBSERVACIONES: UBICACION DE TRABAJOS A REALIZAR : SS2, SS1, AZOTEA, 1° PISO, 2° PISO, 3° PISO, 6° PISO, 7° PISO. BASAMENTO Y TORRE SUR - PJA
SE ADJUNTA HOJAS DE MOVIMIENTO DE BIENES

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: **Fecha:** 13/12/2021

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. Tel.: 620361

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

impulsado por CamScanner

**

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº 5296

09/12/2021

SEÑORES: **VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L**

CONTRATO Nº: **111/21** PAC Nº: **16/21** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A**

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **SISTEMA DE CLIMATIZACION TORRE SUR Y BASAMENTO - PJA**

MARCA: N/A MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: MES: DICIEMBRE

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	13.003.150
1	1.15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS Y CAÑERÍAS DE UNA B ---.	11	115.350		1.268.850
1	1.16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, CONTROL DE SERPENTINAS, TERMOSTATO ---.	18	45.350		816.300
1	1.18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, SERPENTINAS, VERIFICACIÓN DEL FUNC ---.	268	45.350		12.153.800
1	1.19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - REVISIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE UN FANCOIL ---.	149	6.700		998.300
1	1.20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE REJILLA DE DISTRIBUCIÓN DE UN FANCO ---.	268	11.350		3.041.800
1	1.21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN DE LLAVE DE PASO DE UN FANCOIL ---.	268	11.350		3.041.800
SUBTOTALES					0	34.324.000
TALES					0	34.324.0

SON GUARANIES: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL

OBSERVACIONES: UBICACION DE TRABAJOS A REALIZAR : SS2, SS1, AZOTEA, 1° PISO, 2° PISO, 3° PISO, 6° PISO, 7° PISO. BASAMENTO Y TORRE SUR - PJA
SE ADJUNTA HOJAS DE MOVIMIENTO DE BIENES

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

Jose A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: **Fecha:** 13/12/2021

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. Tel.: 680961

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

impulsado por CamScanner