Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0008789

Fecha: 05-02-2021 Solicitante: Dirección de Legalizaciones

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
12.000	Split	7	8	20°C	10°C	250lb	65 lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

*Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentines, bandeja de drenajes lubricación de los motores ventiladores. Revisión de perdidas de refrigerantes, medición de consumo de motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostato de alta y baja.
*Carga de gas R 22
*Provisión y Cambio de compresor rotativo 220 volts.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Cristian Darío Leguizamón Giménez
Director de Legalizaciones

Técnico

Firma Romero

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0008790

Fecha: 05-02-2021 Solicitante: Dirección de Legalizaciones

Cliente: M.R.E.

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	Split	220	8	20°C	10°C	250 Lb	65 Lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentines, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores, Revisión de cargas y perdida de refrigerante y medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja.
* Cargas de gas R22.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Cristian Darío Leguizamón Giménez
Director de Legalizaciones

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Nº 0008791

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 05.02.2021 Solicitante: Dirección de Legalizaciones

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	9	20°c	10°c	250 lb	65 lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

*Mantenimiento Limpieza de filtros de aire, serpentines, turbinas bandejas de drenajes, Lubricación de los motores ventiladores revisión de pérdida de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja.

*Carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Cristian Dario Leguizamón Giménez
Director de Legalizaciones

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Nº 0008792

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 05-02-2021 Solicitante: Dirección de Legalizaciones

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	9	20°c	10°c	250 lb	65 lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentines, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores.
* Revisión de perdida de refrigerante, medida de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, presostatos de alta y baja.
* Carga de gas r22.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Cristian Dario Leguizamón Giménez
Director de Legalizaciones

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Ramirez.

Nº 0008793

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 05-02-2021 Solicitante: Dirección de Legalizaciones

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 30.000	Split	380	11	20°c	10°c	270lb	75lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentines, turbinas bandejas de drenajes, lubricacion de motores, ventiladores, Revision de poleas, de rodamientos, medicion de carga del motor ventilador y del compresor, revision del estado fisico y del funcionamiento de contactores, reles, termomagneticos, presostatos de alta y baja.
* Carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Cristian Dario Leguizamón Giménez
Director de Legalizaciones

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero