GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, lunes 11 de marzo del 2024.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco del Nacional de Fomento de "**CONCEPCION"**

Tener en cuenta la **"revisión general de todo el sistema de alarmas"** específicamente en la verificación de un sensor de movimiento PIR, enviar nombre y apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizarán la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

Abg. M. Cristina Mernado R.
Jefa División Monitoreo
Gerencia Departamental de Seguridad

Si

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

Dpto. Técnico
Nº 0000410

*CASA CENTRAL
Ava. Ier. Presidente 2128 - Asunción - paraguay
Tel: +595 21 298 600 R.A.
*SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE
Avda. Mcal. Estigarribia y Acá Carayá
Tel_ +595 61 503 768 - Cel: 0985 282 804
*SUCURSAL SANTA RITA
a 1 cuadra de la Avda. Gaspar R. de Francia
(al costado de la Plaza de la Amistad)
Tel: +595 673 220-499 - Cel.: 0984 337 331
*SUCURSAL ENCARNACIÓN
Avda Luis Irrazabal esq/ Gral Cabañas
Tel: +595 21 298-600 R.A. - Cel.: 0985 102 810

Cliente: BNF
Nº Cuenta: 0203 — Nº Presupuesto:
Dirección: — Ciudad: Concepcion
Barrio: — Teléfono:
Dirección de mail: — Fax:

Datos del Contacto
Contacto: — Teléfono:
Dirección de mail:

Datos de Facturación
Facturar a : — RUC:
Dirección: — Barrio: — Teléfono:
Monitoreo ( ) respuesta ( ) otros:

Datos del Servicio
Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (x) Control de acceso ( ) GPS ( )
Tipo de Servicio: Conexión( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (x) Traslado ( )
Solicitud / Inconveniente:

Descripción del trabajo realizado
Se Procedio a la verificacion del sistema de Alarma, se Procedio al cambio de un Pir de la Zona 26 P.2. se Regularon 8 Sensores de movimientos

Descripción de equipos y materiales
Ref. Instalados (1) Retirados(2) Devueltos (3)

Item	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Item	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Pir Dsc	1	9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: Se Realizaron Pruebas dejando Funcionando correctamente el sistema de Alarma

Técnicos: Ronald M. Pablo D
Fecha de Inicio: 18/03/24 Hora de Llegada: 10:00 Fecha de Finalización: 12/03/24 Hora de salida: 11:00

Ronald Meza
Firma Tecnico

Ronald Meza
Aclaración

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF ACEPTADO

Firma Cliente/contacto

Aclaración

CRAFTS Publicidad - Avda. Pratt Gill 1611 c/ Mozart - San Lorenzo - Tel.: 021-962 310 / 0984-142 800 - 50 tal 50x3 del 001 al 2500