GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, martes 20 de febrero del 2024.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco del Nacional de Fomento de "**ITA**"

Tener en cuenta la **"revisión general de todo el sistema de alarmas"** específicamente en la ampliación del sistema de alarmas en un sector de la sucursal, enviar nombre y apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizarán la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

SANDRO ARBO
Encargado
División Monitoreo
Gerencia Dptal. de Seguridad

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico Nº: 0008894

Cliente: BNF ITA	
Nº Cuenta:	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** ITA
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (X) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación (X) Adecuación ( ) Asistencia técnica ( ) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: .....
Nº de Sim Card retirado: .....
Nº de Imei instalado: .....
Nº de Imei retirado: .....
Solicitud / Inconveniente: Ampliación del sistema

Descripción del trabajo realizado

Se procedio a la ampliación del sistema

Check List

1	Prueba de Sistema	SI	NO
2	Test ok	SI	NO
3	Prueba de Equipo	SI	NO
4	Prueba de Activación	SI	NO

5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI	NO
7	Prueba Códigos	SI	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	PIR LC200	3	9	1	Tornillo de 6	100
2	1	CM ADOSAR	7	10			
3	1	HC	3	11			
4	1	TV	1	12			
5	1	Caja 15 x 15	1	13			
6	1	Canaletas	44	14			
7	1	Cable telefonico	350m	15			
8	1	Tarugo de 6	100	16			

Observaciones: Queda pendiente la instalación del expansor para su funcionamiento

Técnicos: Pedro Q., Milciades M.

Fecha de Inicio: 20/02/24 Hora de llegada: 12:00 Fecha de Finalización: 23/02/24 Hora de Salida: 16:20

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Sucursal Ita
Lic. Irened Alvarola Martens
Encargado Gerencia

Firma Técnico
Milciades Mazzuchi

Firma Cliente/Contacto