MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | DIGESA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIGESA" - ID N° 411.495 - CONTRATO N° 17/2022

ORDEN N°: 138/2024

SEÑORES: **DATA SYSTEMS S.E.C.A**

R.U.C.: **80013889-9**

Fecha de Emisión : **13/9/2024**

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta ORDEN DE SERVICIO.-

Plazo de Entrega: **5 (cinco) días hábiles a posterior a la recepción de la orden de servicio por parte del proveedor**

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción / Especificaciones Técnicas	Moneda	Precio	Importe
			Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora. Marca Canon. Modelo IR 2525. Código Patrimonial N° 011-472-22-0012.			
2	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Almohadilla de separación del bypass - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	40.000	40.000
3	3	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Rodillo de alimentación del bypass - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	40.000	120.000
4	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Rodillo de limpieza - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	120.000	120.000
5	2	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Rodillo de transferencia - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	120.000	240.000
6	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Rodillo de arrastre del cassette - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	40.000	40.000
7	6	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Rodillo de separación del cassette - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	60.000	360.000
8	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Embrague - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	150.000	150.000
9	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Engranaje de la unidad de fusor - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	25.000	25.000
10	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Engranaje de la unidad reveladora - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	25.000	25.000
11	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Rodillo magnético - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	300.000	300.000
12	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Rodillo de presión - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	518.000	518.000
13	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Cuchilla - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	300.000	300.000
14	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Recipiente de tóner residual - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	150.000	150.000
15	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Cambio de recipiente de tóner residual - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	60.000	60.000
16	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora - Mano de obra por evento y por equipo - Equipo Tipo 1 - Modelo CANON IR 2525	Gs.	60.000	60.000
SUB TOTAL						**2.508.000**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:			**5%:**	**10%:**	**228.000**	**TOTAL: 228.000**
TOTAL						**2.508.000**

SON GUARANIES: **Dos Millones Quinientos Ocho Mil**

Forma de Pago: **A CREDITO**

Lugar de Entrega: **DIGESA**

Condiciones Especiales: **SEGÚN CONTRATAO**

Firma Director Administrativo: Carlos A. Espínola Cubas, Director Administrativo y Financiero, DIGESA

Firma Ordenador: Ing. Luis A. Legorizamón Ovelar, Director General, DIGESA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Trámite Interno	División de compras y Suministros
Imputación Presupuestaria: **2 7 7 - 243**	Registro Presupuesto		Auditor Interno

datasystems SAECA

27/09/24