GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

273

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: -
FECHA: 30/10/20
CHAPA: BUL797
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 10753

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	UNIDAD	1583 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1584 RECTIFICACION DISCOS DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1587 DEPRESOR DE FRENO
4	UNIDAD	1588 FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1589 RECTIF. TAMBOR DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1590 CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	1595 CAMBIO SENSOR ABS
3	UNIDAD	1596 MANO DE OBRA P/ HORA

GILCOPAR S.R.L.

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

EDGAR TORALES
Director de Transporte

RECIBÍ CONFORME

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com