GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, lunes 11 de marzo del 2024.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
**S.I.T. PARAGUAY S.A**
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la División Cajeros Automáticos del Banco del Nacional de Fomento en el lobby de la "**ACADEMIA POLICIAL - LUQUE"**

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD**

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

Abg. M. Cristina Mercado R.
Jefa División Monitoreo
Gerencia Departamental de Seguridad

Factu. Si

**S I T**
Seguridad Inteligencia Tecnología

# Dpto. Técnico

## Nº 0000378

*CASA CENTRAL
Ava. Ier. Presidente 2128 - Asunción - paraguay
Tel: +595 21 298 600 R.A.
*SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE
Avda. Mcal. Estigarribia y Acá Carayá
Tel_ +595 61 503 768 - Cel: 0985 282 804
*SUCURSAL SANTA RITA
a 1 cuadra de la Avda. Gaspar R. de Francia
(al costado de la Plaza de la Amistad)
Tel: +595 673 220-499 - Cel.: 0984 337 331
*SUCURSAL ENCARNACIÓN
Avda Luis Irrazabal esq/ Gral Cabañas
Tel: +595 21 298-600 R.A. - Cel.: 0985 102 810

Cliente: ATM BNF Academia policial
Nº Cuenta: Nº Presupuesto:
Dirección: Ciudad: Luque
Barrio: Teléfono:
Dirección de mail: Fax:

### Datos del Contacto

Contacto: Teléfono:
Dirección de mail:

### Datos de Facturación

Facturar a : RUC:
Dirección: Barrio: Teléfono:
Monitoreo ( ) respuesta ( ) otros:

### Datos del Servicio

Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (X) Control de acceso ( ) GPS ( )

Tipo de Servicio: Conexión( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (X) Traslado ( )

Solicitud / Inconveniente:

### Descripción del trabajo realizado

se prosedio a la intalacion de alarma a un cajero adicional de la cual queda funcionado correctamente

### Descripción de equipos y materiales

Ref. Instalados (1) Retirados(2) Devueltos (3)

| Item | Ref. | Descripción / Serie Nº | Cant./Long. | Item | Ref. | Descripción / Serie Nº | Cant./Long. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | sismico | 1 | 9 | | | |
| 2 | 1 | vibracion | 1 | 10 | | | |
| 3 | 1 | cm | 2 | 11 | | | |
| 4 | 1 | cmi | 1 | 12 | | | |
| 5 | 1 | cable telefonico | 30m | 13 | | | |
| 6 | 1 | relé | 1 | 14 | | | |
| 7 | | | | 15 | | | |
| 8 | | | | 16 | | | |

Observaciones:

Técnicos: Gustavo C, Cesar C

Fecha de Inicio: 11/03/24 Hora de Llegada: 15:30 Fecha de Finalización: 11/03/24 Hora de salida: 18:30

Firma Tecnico

Firma Cliente/contacto

Gustavo cañete
Aclaración

Aclaración

CRAFTS Publicidad - Avda. Pratt Gill 1611 c/ Mozart - San Lorenzo - Tel.: 021-962 310 / 0984-142 800 - 50 tal 50x3 del 001 al 2500