datasystems Informe de Servicio

Fecha/Hora 23/07/2021 11:30

N° 2655381

Cliente C.S.J. - CIRCUNS. JUDICIAL DPTO. CENTRAL
Dir/Tel. TESTANOVA Y DE LA CONQUISTA / /
Observ. ALICIA - 0981493628

Servicio Solicitado / Descripción del Problema / Descripción del Equipo
REPARACIÓN Y CAMBIO DE PARTES A UNA FOTOCOPIADORA CANON SEGUN PRESUPUESTO APROBADO CON REF.: RB0507/2021R1 - JUZGADO DE LIMPIO - DE 8 A 13HS

Ult Cierre Cont
No hay contadores anteriores

FACTURADO

FECHA: 02/08/21
N° FACT.: 58545 Contrato

Equipo FOTOCOPIADORA / Modelo:IR 1435i
Situación: EU001/21-R0 - Abierto OV: 101959 Periodo: 12/02/2021 -
Observación
Nro de RZG02009
Recibido Rocio Bazán
Tecnico(s): Gerardo Benitez

Firma:
Area: Fotocopiadoras

[ ] Diagnostico [ ] Garantia [X] Contrato [ ] Factura [ ] Re-Trabajo [ ] Interno

Tarea realizada
Reparación y cambio de partes
Prueba OK!

Contadores
Negro 18.120.
Negro A3
Color
Color A3

Repuestos Utilizados
01 Cambio de unidad de fusor

T. Traslado	Inicio del Trabajo	Fin del Trabajo	Hs. Trabajado
	27/07/21 07:30	27/07/21 07:55	25'

Resultado del Servicio: Satisfactori [X] Condicionad [ ]

Aclaraciones pertinentes:

Control de Firma: Gerardo Benitez Aclaración Gerardo Benitez

Data Systems S.A.E.C.A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instalados en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (inciso b y c) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Data Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systems S.A.E.C.A. obligada a la conservación y/o devolución de la misma

Conformidad del Cliente Firma: [signature] Aclaración Lic. María Alicia Insfrán Jefa de Sección

USO INTERNO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

A Facturar [X] Si [ ] No
Terminado [X] Si [ ] No
Reclasifica [ ] Si [ ] No

A Categoria:
Oferta Nro.:

Precios [ ] US [X] GS

	Exentos	Gravados
Mano de Obra	0.00	0.00
Repuestos	0.00	1,990,000.00
I.V.A.		0.00
TOTAL		1,990,000.00

Aprobación del Gte./Supervisor: [signature]

Firma: [signature]

Data Systems S.A.E.C.A. Av. Perú 1055 c/ Artigas. Tel.: (RA) 021 213 347 www.data.com.py

Descargado por rbazan/Servicio Técnico Canon 24/11/2021 11:21:51

Escaneado con CamScann

RB0507/2021 R1

... y Testadores de Servicios de CANON LATIN AMERICA INC., para la linea de equipos de oficinas CANON, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a fin de presentarles nuestra oferta que se detalla a continuación:

En relacion al equipo: FOTOCOPIADORA CANON IR 1435i Nº de Serie: RZG02009

Cant	Descripción	Precio Unitario	Total Exentas	Total Gravada (IVA incluido)
1	Cambio de unidad de fusor Juzgado de Limpio	1,990,000		1,990,000
		SUB-TOTALES	0	1,990,000
			Total Gs.	1,990,000

Son Guaranies UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL (IVA incluido)

Condiciones Generales

Validez de la Oferta: Segun Contrato
Plazo de Entrega: Segun Contrato
Garantía: Segun Contrato
Forma de Pago: Segun Contrato

Informe de Servicio Nº: 2,653,022
e-mail: rbazan@data.com.py

P/A

Rocio Bazán
Asistente de Servicios de Impresión

Rene Alfonso
Supervisor Administrativo

datasystems

Conformidad del Cliente

Firma

Lic. Elsidia Caballero Ramirez
Jefa Dpto. de Informática - C.S.J.
Circunscripción Judicial Central

Aclaracion de firma

23/07/2021
Fecha

Perú 1055 c/ Artigas Tel (595 21) 213 3[illegible] (R.A.) Fax (595 21) 213 386 datasys@data.com.py www.data.com.py

Descargado por rbazan/Servicio Técnico Canon 24/11/2021 11:21:51

Escaneado con CamScann